

Fällliste Bürgerschaft

Filter:

Stadtbezirk-Nr. 4
 Auch alte Aufträge Nein

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	25	Straße Aktienstr. / Frintroper bis Stadtgrenze Mülheim/ R.	4	16	Grün an KOST-Straßen	41	vor haus nr.110	GeEs	63	0	0	54	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Totholz									
1000	1000	387	Straße Brausewindhang / Heißener bis Schönebecker	4	16	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	1	vor Haus Nr 8-10	MeB	50	0	0	59	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Astab- bzw. Astausbrüche Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Kappungsstellen									
1000	1000	589	Straße Dreigarbenfeld / Pollerbecksbrink bis Nöggerath	4	16	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	zwischen Hausnr. 52/50	Li	36	0	0	40	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Kappungsstellen Krone Ständer, Steiläste									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	589	Straße Dreigarbenfeld / Pollerbecksbrink bis Nöggerath	4	16	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	gegenüber Hausnr.27	Li	37	0	0	40	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Krone									
							Kappungsstellen Ständer, Steiläste									
1000	1000	1079	Straße Herbrüggenstr. / Aktien bis Nöggerath	4	16	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	24	vor dem Tunnel unter der RWE Leitung	BauHas	50	0	0	50	31.01.2021		X
							Schäden: Krone									
							Kappungsstellen									
1000	1000	1079	Straße Herbrüggenstr. / Aktien bis Nöggerath	4	16	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	24	vor dem Tunnel unter der RWE Leitung	BauHas	50	0	0	50	31.01.2021		X
							Schäden: Krone									
							Kappungsstellen									
1000	1000	2272	Straße Schluchtstr. / Frintroper bis Schacht- Kronprinz	4	16	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	gegenüber Hausnr. 6	Li	52	0	0	55	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Krone									
							Kappungsstellen Ständer, Steiläste									
1000	1000	2272	Straße Schluchtstr. / Frintroper bis Schacht- Kronprinz	4	16	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	5	gegenüber Hausnr.4	Li	40	0	0	45	31.01.2021		X
							Schäden:									

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Krone Krone		Kappungsstellen Ständer, Steiläste							
1000	1000	2272	Straße Schluchtstr. / Frintroper bis Schacht- Kronprinz	4	16	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	6	gegenüber Hausnr. 2, Ecke Altstr.	Li	67	0	0	65	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Krone Krone		Astungswunden oder -fäulen Kappungsstellen Ständer, Steiläste							
1000	1000	2272	Straße Schluchtstr. / Frintroper bis Schacht- Kronprinz	4	16	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	8	Vor Hausnr.27	Ks	32	0	0	32	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung SchädenAlterfassung		Vitalitätsminderung Defektsymptome gemäß VTA							
1000	1000	2272	Straße Schluchtstr. / Frintroper bis Schacht- Kronprinz	4	16	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	9	vor Hnr.27	Ks	32	0	0	32	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Krone		Astab- bzw. Astausbrüche Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten							
1000	2229	1	Kita // Heidbusch 1 / 45359 Essen / Kita	4	16	Kindertagesstätte	28	Im Hang, am Zaun	Wei	18	0	0	19	31.01.2021		
							Schäden: Krone Stamm Stamm		Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...) Schrägstand							

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	4698	61	Therbeckenring Spielplatz Splep Nr. 16/3	4	16	PG-Spielplatz	8	Gegenüber Hausnr.1	EbE	16	0	0	15	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall									
1000	4698	64	Antoniusstrasse Spielplatz Splep Nr. 16/2	4	16	PG-Spielplatz	10	Grünstreifen am Zaun zu Antoniusstr.30.	Alle	14	0	0	12	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4698	65	Heissenerstr.\ Herbrueggen anlage zum Terrassenfriedhof,Kana	4	16	PG-Spielplatz	15	Böschungstreifen zum Friedhof hin.	Erl	23	0	0	20	31.01.2021		
							Schäden: Krone Fehlentwicklungen i. d. Krone Stamm Ausfluss									
1000	4698	65	Heissenerstr.\ Herbrueggen anlage zum Terrassenfriedhof,Kana	4	16	PG-Spielplatz	16	Böschungstreifen zum Friedhof hin.	Erl	11	0	0	10	31.01.2021		
							Schäden: Krone Fehlentwicklungen i. d. Krone Stamm Ausfluss									
1000	4698	65	Heissenerstr.\ Herbrueggen anlage zum Terrassenfriedhof,Kana	4	16	PG-Spielplatz	17	Böschungstreifen zum Friedhof hin.	Erl	21	0	0	20	31.01.2021		
							Schäden: Krone Fehlentwicklungen i. d. Krone Stamm Ausfluss									
1000	4698	65	Heissenerstr.\ Herbrueggen anlage zum Terrassenfriedhof,Kana	4	16	PG-Spielplatz	19	Im Grünstreifen am Zaun zum Friedhof	Erl	13			13	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Kappungsstellen									
1000	4718	2	Im Wulve	4	16	PG-allg. Grünanlage	29	vor dem Maschendrahtzaun, Rückseitig Hausnr.29	Weil	45	0	0	44	31.01.2021		
							Schäden:									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							SchädenAlterfassung		Vitalitätsminderung							
1000	4718	2	Im Wulve	4	16	PG-allg. Grünanlage	32	3 Trieber 23-31-88, Mittig Grünstreifen neben dem Weg am Deichman Parkstreifen	FAh	88	31	23	50	31.01.2021		X
							Schäden:									
							SchädenAlterfassung		Vitalitätsminderung							
							SchädenAlterfassung		Pilzbefall							
							SchädenAlterfassung		Defektsymptome gemäß VTA							
1000	4719	1	Herbrueggenstrasse Brache ehem. Halde	4	16	PG-naturm. Grünanlage	20	2 Stämmig-24+12, auf der Höhe zwischen den Garagen Hausnr.57,	TKs	24	12	0	25	31.01.2021		
							Schäden:									
							Krone		Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten							
							Stammfuß/Wurzel		Rindenschäden							
1000	4719	2	DREIGABENFELD /KREFTENSCHERWEG	4	16	PG-naturm. Grünanlage	6	Mittig Grünstreifen, Richtung Bahngleise	Ta	34	0	0	35	31.01.2021		
							Schäden:									
							Krone		Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten							
1000	4719	2	DREIGABENFELD /KREFTENSCHERWEG	4	16	PG-naturm. Grünanlage	7	Mittig Grünstreifen, Richtung Bahngleise	Erl	28	0	0	29	31.01.2021		
							Schäden:									
							Krone		Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten							
1000	4721	6	Gimkenstrasse - Liesenkotten	4	16	PG-naturm. Grünanlage	22	3 Trieber 22+19+12 (Durchmesser geschätzt), direkt hinter dem grünen Duchgangstor	Wei	22	19	12	20	31.01.2021		
							Schäden:									
							Stammfuß/Wurzel		Adventiv-, Würgewurzeln							
							Baumumfeld		Wurzelverletzungen (sofern sichtbar)							
1000	4721	6	Gimkenstrasse - Liesenkotten	4	16	PG-naturm. Grünanlage	23	Direkt hinter dem grünen Tor. (Durchmesser geschätzt)	Bi	12	0	0	13	31.01.2021		

Kollektiv						Baum					Filterinfos					
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: Stamm Stamm Stamm Stamm SchädenAlterfassung	Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...) Schrägstand Verletzungen Wuchsanomalien (z.B. Wachstumsdefizite, ...) Defektsymptome gemäß VTA								
1000	4722	2	Heissenerstr.\ Herbrueggen anlage zum Terrassenfriedhof,Kana	4	16	PG-Ökowiese	25	Grünfläche, auf Höhe Am Wolfshof 7	WOb	38	0	0	38	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung SchädenAlterfassung SchädenAlterfassung	Vitalitätsminderung Pilzbefall Defektsymptome gemäß VTA								
1000	4722	3	Heissener Str./ In der Distelkuhle	4	16	PG-naturm. Grünanlage	7	direkt am Nachbarzaun Hs.117	FAh	44	0	0	45	31.01.2021		
							Schäden: Stamm Stammfuß/Wurzel	Kompensationswachstum Adventiv-, Würgewurzeln								
1000	4723	7	Rad- und Wanderweg Heißener Str. / K214 , Alt : GR1000/3994/1	4	16	PG-naturm. Grünanlage	55	Grünstreifen am Feld,gegenüber dem Strommast	Ks	43	0	0	47	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Stammfuß/Wurzel	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Pilzbefall, ggf. Pilzart								
1000	4723	7	Rad- und Wanderweg Heißener Str. / K214 , Alt : GR1000/3994/1	4	16	PG-naturm. Grünanlage	58	Grünstreifen am Feld ggüber Schilder Naturschutzgebiet/Zufahrt	Ks	38	0	0	38	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung	Pilzbefall								
1000	1000	461	Straße Bergheimer Str. / Frintroper bis Reuenberg	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	8	schräg gegenüber Hausnr.116	Li	25	0	0	30	31.01.2021		X

Kollektiv						Baum						Filterinfos						
Grundstück						Lage												
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung		
							Schäden: Krone Ständer, Steilläste Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)											
1000	1000	461	Straße Bergheimer Str. / Frintroper bis Reuenberg	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	9	vor Hausnr. 124	Li	26	0	0	28	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											
1000	1000	461	Straße Bergheimer Str. / Frintroper bis Reuenberg	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	16	vor der Einfahrt	Li	28	0	0	25	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											
1000	1000	461	Straße Bergheimer Str. / Frintroper bis Reuenberg	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	17	neben der Laterne 61	Li	31	0	0	35	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											
1000	1000	461	Straße Bergheimer Str. / Frintroper bis Reuenberg	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	18	vor Hausnr.130	Li	23	0	0	25	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											
1000	1000	461	Straße Bergheimer Str. / Frintroper bis Reuenberg	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	25	Mittestreifen, gegenüber Hausnr.110	BauHas	50	0	0	51	31.01.2021		X		

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	461	Straße Bergheimer Str. / Frintroper bis Reuenberg	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	28	Hauptzufahrt zum Schulhof, direkt links wenn man den Schulhof betritt	Ah	67	0	0	61	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	461	Straße Bergheimer Str. / Frintroper bis Reuenberg	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	29	Mittelstreifen, gegenüber Hausnr.110	BauHas	58	0	0	55	31.01.2021		X
1000	1000	1625	Straße Lewafeld / Loh bis Kißmannsberg	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	10	Böschungsmittle vor Lohstr.Hs.63	WOb	17	0	0	18	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1978	Straße Pflanzstr. / Oberhauser bis Bedingrader	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	2	gegenüber Garageneinfahrt Hausnr.7	Li	33	0	0	33	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1978	Straße Pflanzstr. / Oberhauser bis Bedingrader	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	vor Haus Nr 4	Li	45	0	0	45	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	1978	Straße Pflanzstr. / Oberhauser bis Bedingrader	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	vor Hausnr. 4	Li	59	0	0	59	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1978	Straße Pflanzstr. / Oberhauser bis Bedingrader	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	5	vor den Garagen	Li	47	0	0	47	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2874	Straße An der Bergkuhle / Bedingrader bis Kiekenberg	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	gegenüber Hausnr.18 ,vor dem Zaun	WOb	32	0	0	45	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2874	Straße An der Bergkuhle / Bedingrader bis Kiekenberg	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	6	Am Zaun gegenüber Hausnr.20/18	sfLh	11	0	0	12	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	2874	Straße An der Bergkuhle / Bedingrader bis Kiekenberg	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	7	gegenüber Hausnr. 18, vor dem Zaun	WOb	21	0	0	22	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3030	Straße Bandstr. / Roßstr. bis Im Wulve	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	gegenüber der laterne3	Pla	91	0	0	75	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3116	Straße Lohstr. / Laut bis Heukenfeld	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	13	vor Hausnr.144	Li	25	0	0	25	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3132	Straße Reuenberg / Grand bis Schloß	4	17	Grün an KOST-Straßen	1	gegenüber Hausnr.43,Ecke Reuenberg	Li	35	0	0	35	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3132	Straße Reuenberg / Grand bis Schloß	4	17	Grün an KOST-Straßen	3	vor Hausnr. 41	Li	26	0	0	30	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3295	Straße Rappenweg / Loh bis Ende	4	17	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	1	vor Hausnr.47	Li	24	0	0	25	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	3698	1	Kita // Am Kreyenkrop 3 // A / 45359 Essen / Kita	4	17	Kindertagesstätte	29	Mehrtrieber 33+18+18.an der Toreinfahrt,gegenüber der Nestschaukel	Ah	23	18	18	25	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	3698	1	Kita // Am Kreyenkrop 3 // A / 45359 Essen / Kita	4	17	Kindertagesstätte	36	Neben der Rutsche,im Hang zum Zaun/Sportplatz	Weiß	32	0	0	33	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4698	41	Schlossstrasse Spielplatz Splep Nr. 17/4	4	17	PG-Spielplatz	4	2stämmig 26+23,geg.Hausnr.262	Apf	26	23	0	27	31.01.2021	X	
							Schäden: Krone Astungswunden oder -fäulen Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Höhlungen Krone Rindenschäden									
1000	4712	2	Bergheimer Strasse\ Frintroper Strass	4	17	PG-allg. Grünanlage	14	2 Trieber 43-46, ggüber Hs.19 Einfahrt,	SiAh	46	43	0	43	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	883	Straße Glockenstr. / Helm bis Unter	4	18	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	vor Hausnr.43	Li	49	0	0	49	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1069	Straße Helmstr. / See bis Dellwiger	4	18	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	8	geg. Hausnr.25	Li	61	0	0	61	31.01.2021		X

Kollektiv						Baum						Filterinfos						
Grundstück				Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Lage	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung		
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung					Ortsbeschreibung										
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											
1000	1000	1121	Straße Höhenweg / Unter bis Frintroper	4	18	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	17	vor Nr.69/71	Gin	28	0	0	27	31.01.2021		X		
1000	1000	3201	Straße Dellwiger Str. / Unter bis Stadtgrenze Oberhausen	4	18	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	17	Böschung neben der treppe richtung dellwig	Pa	62	0	0	58	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											
1000	1000	3201	Straße Dellwiger Str. / Unter bis Stadtgrenze Oberhausen	4	18	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	19	böschung richtung dellwig bei laterne.91 Durchmesser geschätzt-kein hinkommen.	Pa	63	0	0	61	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											
1000	1000	3201	Straße Dellwiger Str. / Unter bis Stadtgrenze Oberhausen	4	18	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	20	Böschung Richtung Dellwig bei Laterne 91/93, Durchmesser geschätzt-kein hinkommen	Pa	62	0	0	61	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											
1000	1000	3201	Straße Dellwiger Str. / Unter bis Stadtgrenze Oberhausen	4	18	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	21	Böschung Richtung Dellwig neben Laterne 95, 3 stämmig-Durchmesser geschätzt	Pa	75	71	40	91	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	3201	Straße Dellwiger Str. / Unter bis Stadtgrenze Oberhausen	4	18	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	45	2-Trieber 17-8, Grünstreifen an der Mauer, ggüber Hs.115	Bi	17	8	0	17	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3201	Straße Dellwiger Str. / Unter bis Stadtgrenze Oberhausen	4	18	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	46	Böschung hinter der Leitplanke, schräg hinter Laterne 95, Durchmesser geschätzt.	Wei	41	0	0	41	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3201	Straße Dellwiger Str. / Unter bis Stadtgrenze Oberhausen	4	18	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	47	Böschung hinter der Leitplanke schräg hinter Laterne 93,	Pa	41	0	0	42	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3335	Straße Frintroper Str. / Oberhauser Str. bis Stadtgrenze	4	18	Grün an KOST-Straßen	27	links vor Haus Nr 585 am Mast	Pla	96	0	0	92	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Astungswunden oder -fäulen Krone Fäulen Krone Fehlentwicklungen i. d. Krone Krone Kappungsstellen Krone Ständer, Steiläste Krone Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen)									

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Baumumfeld SchädenAlterfassung SchädenAlterfassung	Bodenversiegelung Pilzbefall Defektsymptome gemäß VTA								
1000	1000	3335	Straße Frintroper Str. / Oberhauser Str. bis Stadtgrenze	4	18	Grün an KOST-Straßen	91	ggüber Haus Nr.505 in dem Grünstreifen	Wd	45	0	0	45	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Stamm	Baumfremder Bewuchs Schrägstand								
1000	2675	2	Kita // Wilhelm-Segerath-Str. 93 / 45359 Essen / Kita	4	18	Kindertagesstätte	27	Im Klettergarten.	Weil	66	0	0	65	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung SchädenAlterfassung	Pilzbefall Defektsymptome gemäß VTA								
1000	2675	2	Kita // Wilhelm-Segerath-Str. 93 / 45359 Essen / Kita	4	18	Kindertagesstätte	37	Am Zaun zum Weg .	Weil	24	0	0	20	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung	Defektsymptome gemäß VTA								
1000	2675	2	Kita // Wilhelm-Segerath-Str. 93 / 45359 Essen / Kita	4	18	Kindertagesstätte	39	Am Zaun zum Weg.	Weil	34	0	0	30	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung	Defektsymptome gemäß VTA								
1000	2685	2	Schulgrundstück // Frintroper Str. 432 // A / 45359 Essen	4	18	Schule	21	Am Zaun zum Feld,neben der Garage	GeEs	41	0	0	41	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Krone Stamm Stammfuß/Wurzel Baumumfeld Baumumfeld	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Ständer, Steiläste Baumfremder Bewuchs Kompensationswachstum Bodenaufwölbungen Bodenverdichtung								

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	4698	7	Unterstrasse Spielplatz Slep Nr. 18/1	4	18	PG-Spielplatz	58	Am Zaun zum Nachbargrundstück, hinter der Rutsche.	HBu	29	0	0	25	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4698	9	Seestrasse Spielplatz Slep Nr. 18/05	4	18	PG-Spielplatz	39	Böschungsbereich, Zufahrt Seestr.27.	Ah	44	0	0	40	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4698	9	Seestrasse Spielplatz Slep Nr. 18/05	4	18	PG-Spielplatz	40	Mitig im Böschungsbereich.	Bi	32	0	0	30	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4698	11	Oberhauserstrasse Spielplatz Slep Nr. 18/4	4	18	PG-Spielplatz	1	Schräg gegenüber der Tischtennisplatte	BauHas	40	0	0	43	31.01.2021		X
							Schäden: Stamm Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen) Stammfuß/Wurzel Rindenschäden									
1000	4704	4	Heilgraben zug Wilhelm-Segerath-Str.	4	18	PG-naturm. Grünanlage	60	2stämmig 20+16, in der Böschung Höhe Wendehammer	Erl	20	16	0	19	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	4704	7	Frintroper Str. 434 // B / Brache Kita (Erbbaugrundstück) / Stadt Essen ist Erbbaunehmer	4	18	PG-naturm. Grünanlage	16	Mittig Grünfläche, hinter Hausnr.10	Wei	30	18	0	30	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4704	7	Frintroper Str. 434 // B / Brache Kita (Erbbaugrundstück) / Stadt Essen ist Erbbaunehmer	4	18	PG-naturm. Grünanlage	17	1m vor dem Zaun zur Kita in der Grünfläche, Ende Kitagelände	Wei	30	0	0	30	31.01.2021		

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4704	7	Frintroper Str. 434 // B / Brache Kita (Erbbaugrundstück) / Stadt Essen ist Erbbaunehmer	4	18	PG-natur. Grünanlage	18	vor der Mauer Rückseitig Hausnr.12	Bi	17	0	0	17	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4704	7	Frintroper Str. 434 // B / Brache Kita (Erbbaugrundstück) / Stadt Essen ist Erbbaunehmer	4	18	PG-natur. Grünanlage	19	mittig Grünfläche, Rückseitig Höhe Hausnr.14	Weiß	12	0	0	12	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4704	7	Frintroper Str. 434 // B / Brache Kita (Erbbaugrundstück) / Stadt Essen ist Erbbaunehmer	4	18	PG-natur. Grünanlage	20	Grünstreifen ca.3m vor der Mauer rückseitig Höhe Hausnr.14	Bi	12	0	0	12	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4704	9	Oberhausener Str.\ Neue Heimat	4	18	PG-allg. Grünanlage	41	Böschung am Trampelweg	Ah	43	0	0	39	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück				Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Lage	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung					Ortsbeschreibung								
1000	4704	9	Oberhausener Str.\ Neue Heimat	4	18	PG-allg. Grünanlage	42	Böschung zum Nachbargrundstück Hausnr.31, kurz vor dem Maschendrahtzaun	BauHas	13	0	0	13	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	4704	9	Oberhausener Str.\ Neue Heimat	4	18	PG-allg. Grünanlage	45	Böschung,schräg hinter den Parkbänken	Bi	19	0	0	19	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	4704	9	Oberhausener Str.\ Neue Heimat	4	18	PG-allg. Grünanlage	46	Böschung, schräg hinter den Parkbänken	Bi	12	0	0	12	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	4704	9	Oberhausener Str.\ Neue Heimat	4	18	PG-allg. Grünanlage	47	Böschung,schräg hinter den Parkbänken	Bi	25	0	0	25	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4704	9	Oberhausener Str.\ Neue Heimat	4	18	PG-allg. Grünanlage	49	Böschung,vor dem Trampelpweg, Rückseitig Hausnr.31	Alle	13	0	0	13	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	4704	9	Oberhausener Str.\ Neue Heimat	4	18	PG-allg. Grünanlage	52	Böschung,gegenüber Hausnr.6	Bi	41			41	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum								Filterinfos		
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	906	Straße Grandstr. / Reuenberg bis Reuenberg	4	19	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	vor Nr.7/9	EbE	12	0	0	11	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	2090	Straße Rauchstr. / Prosper bis Levin	4	19	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	25	Gegenüber dem Tor	BauHas	10	0	0	9	31.01.2021		X
							Schäden: Stamm Astungswunden Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...) Stamm Schrägstand									
1000	1000	2730	Straße Wertstr. / Dellwiger bis Richt	4	19	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	gegenüber Hausnr.45	Li	61	0	0	61	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3128	Straße Prosperstr. / Haus- Horl bis Donner	4	19	Grün an KOST-Straßen	6	gegenüber Hausnr.33	Li	22	0	0	22	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Kappungsstellen									
1000	3702	1	Schulgrundstück // Ripshorster Str. 285 / 45357 Essen	4	19	Schule	39	am Zaun	GeEs	25	0	0	27	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stamm Baumfremder Bewuchs									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	3702	1	Schulgrundstück // Ripshorster Str. 285 / 45357 Essen	4	19	Schule	54	nahe Gebäude,im abgeschlossen Bereich	GeEs	21	0	0	23	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stamm Baumfremder Bewuchs									
1000	4699	1	Vondernstrasse	4	19	PG-natur. Grünanlage	11	in der waldähnlichen Fläche,gegenüber Hausnr.63a	Wei	17	0	0	16	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	4705	3	Schildberg/Zugstrasse zug	4	19	PG-natur. Grünanlage	40	Am Feldrand	HBu	19	0	0	20	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4705	6	Tauweg /	4	19	PG-natur. Grünanlage	13	8Trieber:26+25+24+21+13+12+11+11cm. Neben Hausnr.31.	Wei	26	25	92	31	31.01.2021		X
							Schäden: Stamm Stammastriebe									
1000	4705	6	Tauweg /	4	19	PG-natur. Grünanlage	14	10-Trieber:25+25+21+18+16+14+14+12+10+9cm. Neben Taustr.31.	Wei	25	25	114	31	31.01.2021		X
							Schäden: Stamm Stammastriebe									
1000	4705	6	Tauweg /	4	19	PG-natur. Grünanlage	15	8-Trieber:32+31+28+25+21+18+17+15cm. Neben Hausnr.31.	Wei	32	31	124	31	31.01.2021		X
1000	1000	1624	Straße Levinstr. / Weidkamp bis Rauchstr.	4	20	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	17	vor Hausnr.133 ,neben der Laterne 53	EbE	20	0	0	31	31.01.2021		X
							Schäden:									

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							SchädenAlterfassung			Defektsymptome gemäß VTA						
1000	1000	1624	Straße Levinstr. / Weidkamp bis Rauchstr.	4	20	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	18	gegenüber Nr.52	MeB	22	0	0	21	31.01.2021		X
1000	1000	1624	Straße Levinstr. / Weidkamp bis Rauchstr.	4	20	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	19	vor Nr.119	EbE	23	0	0	22	31.01.2021		X
1000	1000	2060	Straße Reinhold-Unterberg-Weg / Pausstr. bis Ende	4	20	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	Haus Nr 5	Rob	43	0	0	35	31.01.2021		X
							Schäden: Krone			Kappungsstellen						
1000	1000	2060	Straße Reinhold-Unterberg-Weg / Pausstr. bis Ende	4	20	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	7	rechts neben Haus Nr. 17	Rob	44			42	31.01.2021		X
							Schäden: Stammfuß/Wurzel Stammfuß/Wurzel Stammfuß/Wurzel Baumumfeld Baumumfeld			Pilzbefall, ggf. Pilzart Rindenschäden Verletzungen Bodenversiegelung Wurzelverletzungen (sofern sichtbar)						
1000	1000	3169	Straße Ackerstr. / Düppenberg bis Triftstr.	4	20	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	45	geg. Haus Nr. 100	RoKa	24	0	0	24	31.01.2021		X
							Schäden: Krone			Pilzbefall (ggf. Pilzart)						

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Stamm		Pilzbefall (ggf. Pilzart)							
							Stamm		Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)							
1000	2731	3	Schulgrundstück // Ackerstr. 107 / 45357 Essen	4	20	Schule	25	Schulhof, am Zaun zum Düppenberg	BAh	56	0	0	57	31.01.2021		X
							Schäden:									
							Krone	Astungswunden oder -fäulen								
							Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten								
							Stamm	Ausfluss								
							Stamm	Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)								
							Stamm	Risse								
1000	4698	6	Gersch.Weiden/Kraienbruch anl. Dg. Weidkamp Gerscheder Weide	4	20	PG-Spielplatz	71	5Trieber:15+15+10+10+10cm. Böschungstreifen neben dem Weg.	Erl	15	15	30	15	31.01.2021		
							Schäden:									
							SchädenAlterfassung	Vitalitätsminderung								
							SchädenAlterfassung	Defektsymptome gemäß VTA								
1000	4698	6	Gersch.Weiden/Kraienbruch anl. Dg. Weidkamp Gerscheder Weide	4	20	PG-Spielplatz	72	3Trieber:42+39+18cm. Rückseitig Hausnr.38/Garage, im Böschungsbereich.	Ah	42	39	18	40	31.01.2021		
							Schäden:									
							SchädenAlterfassung	Defektsymptome gemäß VTA								
1000	4700	16	Gerscheder Weiden- Weidkamp Verbin. Dg Gerscheder Weiden Wei	4	20	PG-naturm. Grünanlage	14	gegenüber Haus Nr.26 , neben dem Weg ,2-stämmig 10+9	EbE	10	9	0	16	31.01.2021		
							Schäden:									
							Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten								
1000	4700	16	Gerscheder Weiden- Weidkamp Verbin. Dg Gerscheder Weiden Wei	4	20	PG-naturm. Grünanlage	15	gegenüber Haus Nr.26, neben dem Weg, 2-stämmig 15+14	EbE	15	14	0	21	31.01.2021		
							Schäden:									
							Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten								

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	57	Straße Am Brachland / Heinrich-Brauns bis Ende	4	21	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	1	gegenüber Hausnr.6(Durchmesser geschätzt)	Li	57	0	0	57	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	360	Straße Borbecker Str. / Frintroper bis Otto-Brenner	4	21	Grün an KOST-Straßen	17	vor Hausnr.268	Li	58	0	0	55	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	908	Straße Grasstr. / Weidkamp bis Ende Sackgasse	4	21	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	1	vor Laterne 1	Pla	31	0	0	34	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1379	Straße Kappenbergstr. / Zweigstraße bis Neustraße	4	21	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	20	vor Hausnr.66	Li	42	0	0	42	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Kappungsstellen									
1000	1000	1416	Straße Kettelerstr. / Bocholder Straße bis Borbecker Straße	4	21	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	18	Gegenüber den Garagen von Haus Nr. 42 ,neben dem Glascontainer	Ah	16	0	0	15	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	2270	Straße Schloßstr. / Altendorfer Str. bis Frintroper	4	21	Grün an KOST-Straßen	26	Vor Haus Nr.133	Li	61	0	0	60	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2712	Straße Weidkamp / Alte Bottroper Str. bis Marktstr.	4	21	Grün an KOST-Straßen	14	Ecke Grasstr.	Pla	36	0	0	32	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2712	Straße Weidkamp / Alte Bottroper Str. bis Marktstr.	4	21	Grün an KOST-Straßen	21	neben Laterne 67	BAh	46	0	0	46	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2803	Straße Wüstenhöferstr. / Altendorfer Str. bis Gerichtsstr.	4	21	Grün an KOST-Straßen	17	geg.Hausnr.58	BauHas	35	0	0	36	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2803	Straße Wüstenhöferstr. / Altendorfer Str. bis Gerichtsstr.	4	21	Grün an KOST-Straßen	34	neben dem Trafo	Li	55	0	0	55	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2857	Straße Zweigstr. / Kühlmannsfeld bis Weidkamp	4	21	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	vor den Garagen Hausnr.13/15	Li	44	0	0	44	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Kappungsstellen									

Kollektiv							Baum							Filterinfos		
Grundstück							Lage									
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	2720	2	Schulgrundstück // Möllhoven 46 / 45355 Essen	4	21	Schule	14	Böschungstreifen ,am Zaun,neben Hausnr. 40.	Es	11	0	0	11	31.01.2021		
1000	2722	3	Schulgrundstück // Fürstäbtissinstr. 52 / 45355 Essen	4	21	Schule	36	Im Grünstreifen am Parkplatz/Drogandstr.	Rob	23	0	0	26	31.01.2021		
							Schäden: Stamm Astungswunden Stamm Schrägstand									
1000	2722	3	Schulgrundstück // Fürstäbtissinstr. 52 / 45355 Essen	4	21	Schule	55	Gegenüber Drogandstr.17,am Parkstreifen	Rob	33	0	0	34	31.01.2021		
							Schäden: Stamm Astungswunden Stamm Fäulen									
1000	2775	2	Schulgrundstück // Hülsmannstr. 46 / 45355 Essen	4	21	Schule	44	An der Toreinfahrt Prinzenstr.;Taxus,	Alle	18	0	0	19	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)									
1000	3839	1	Jugendverkehrsschule Frintroper Str. 100 / 45359 Essen	4	21	Jugendeinrichtung	4	Am Eingang	Ks	14	0	0	18	31.01.2021		
							Schäden: Stamm Astungswunden Stamm Fäulen Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)									
1000	4708	3	Schacht Neu Coeln/ Zweigstr. an.	4	21	PG-naturm. Grünanlage	38	vor dem Zaun	Wei	26	0	0	25	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4708	3	Schacht Neu Coeln/ Zweigstr. an.	4	21	PG-naturm. Grünanlage	39	vor dem Zaun, 4-Stämmig 25+22+22+22	Wei	25	22	44	35	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	4708	3	Schacht Neu Coeln/ Zweigstr. an.	4	21	PG-naturn. Grünanlage	41	Hinter Zweigstr. 17,2-Stämmig 65+47	Wei	65	47	0	60	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	4708	3	Schacht Neu Coeln/ Zweigstr. an.	4	21	PG-naturn. Grünanlage	42	Zaun/Nachbargrundstück, 7stämmig 61+58+52+50+46+39+28	Wei	61	58	215	65	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4708	3	Schacht Neu Coeln/ Zweigstr. an.	4	21	PG-naturn. Grünanlage	43	Nähe Zaun/Kita, 2stämmig 48+43	Wei	48	43		50	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4715	1	Residenzaue anlage	4	21	PG-repr. Grünanlage	71	neben dem Weg	RotBu	58	0	0	54	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4715	1	Residenzaue anlage	4	21	PG-repr. Grünanlage	90	An der Weggabelung gegenüber der Laterne und dem Teich	Ks	47			40	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall									
1000	4716	1	Schlosspark Borbeck	4	21	PG-repr. Grünanlage	96	Gegenüber dem Ksp, vor der Turnhalle/Zaun	Ks	30	0	0	30	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	341	Straße Bocholder Str. / Haus-Berge bis Altendorfer	4	22	Grün an KOST-Straßen	13	Auf der Wiese, ggü.Hausnr.154	Pa	82	0	0	76	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	341	Straße Bocholder Str. / Haus-Berge bis Altendorfer	4	22	Grün an KOST-Straßen	20	Hinter der Plakatwand,ggü.Hausnr.146.	Pa	82	0	0	75	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	341	Straße Bocholder Str. / Haus-Berge bis Altendorfer	4	22	Grün an KOST-Straßen	33	Neben Laterne7,gegenüber Schölerpad	Pa	91	0	0	84	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	341	Straße Bocholder Str. / Haus-Berge bis Altendorfer	4	22	Grün an KOST-Straßen	57	Vor Hausnr.192.	Pla	110	0	0	97	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Kappungsstellen Krone Ständer, Steiläste									
1000	1000	1215	Straße Hohehausstr. / Preis bis Butzweg	4	22	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	neben Laterne 1	Amb	40	0	0	40	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Kappungsstellen Krone Ständer, Steiläste									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	1369	Straße Kampstr. / Altendorfer bis Bocholder	4	22	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	Ecke Wüstenhoferstr.	Ah	53	0	0	55	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Astab- bzw. Astausbrüche Krone Astungswunden oder -fäulen Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Kappungsstellen Stammfuß/Wurzel Adventiv-, Würgewurzeln									
1000	1000	1809	Straße Münzstr. / Millendonkweg bis Bergmühle	4	22	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	Vor Ecke Hausnr.14.	Li	42	0	0	42	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1809	Straße Münzstr. / Millendonkweg bis Bergmühle	4	22	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	5	Vor Hausnr.14.	Li	66	0	0	66	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1809	Straße Münzstr. / Millendonkweg bis Bergmühle	4	22	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	10	Vor Hausnr.20,neben Laterne 14.	Li	55	0	0	55	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	2795	Straße Wolfsbankstr. / Bocholder bis Johannes-Brokamp	4	22	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	8	gegenüber Hausnr.55	Li	31	0	0	31	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Krone Kappungsstellen Ständer, Steiläste									
1000	1000	2795	Straße Wolfsbankstr. / Bocholder bis Johannes-Brokamp	4	22	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	9	vor Hausnr.161	Li	41	0	0	41	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Krone Kappungsstellen Ständer, Steiläste									
1000	1000	2795	Straße Wolfsbankstr. / Bocholder bis Johannes-Brokamp	4	22	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	10	neben Laterne 32	Li	35	0	0	35	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Krone Stamm Stamm Stamm Kappungsstellen Ständer, Steiläste Astungswunden Baumfremder Bewuchs Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)									
1000	1000	3094	Straße Jahnstr. / Bocholder bis Ende	4	22	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	1	Vor Hausnr.27.	Bi	35	0	0	35	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum								Filterinfos		
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	2761	3	Schulgrundstück // Wüstenhöferstr. 81 / 45355 Essen	4	22	Schule	68	In der verschlossenen Fläche, hinter der alten Hausmeisterwohnung	Leb	33	0	0	30	31.01.2021		
						Schäden: Krone Astab- bzw. Astausbrüche										
1000	2769	8	Kita // Schölerpad 213 / 45355 Essen / Kita	4	22	Kindertagesstätte	20	Am Zaun Rückseitig Schölerpad 203 Dok	Weil	54	49		40	31.01.2021		X
						Schäden: Stamm Schrägstand Baumumfeld Bodenverdichtung										
1000	4698	55	Wüstenhöferstr. Kesselstr. Schölerpad	4	22	PG-Spielplatz	44	3stämmig 35+25+18cm. In der Böschung zum Schölerpad am Zaun zum Ksp.	Erl	35	25	18	35	31.01.2021		
						Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	4698	55	Wüstenhöferstr. Kesselstr. Schölerpad	4	22	PG-Spielplatz	75	In der Böschung zum Schölerpad.	Erl	28	0	0	25	31.01.2021		
						Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung										
1000	4709	4	Germaniastr.(Bunker) anlage Altenbergpark	4	22	PG-allg. Grünanlage	31	vor dem Zaun zum Garten Hausnr. 9a	sfNh	17	0	0	17	31.01.2021		
						Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung										
1000	4709	8	Jahnstrasse Wiese	4	22	PG-Ökowiede	13	am Rand zur Rasenfläche	Rob	28	0	0	26	31.01.2021		
						Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	4717	7	Kesselstrasse/ Boch.str.	4	22	PG-naturn. Grünanlage	21	neben Kesselstr 22. direkt an der Mauer Dok	Ah	70	22		50	31.01.2021		X

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	4717	17	Haskens Land Spielplatz Splep Nr. 22/3	4	22	PG-naturm. Grünanlage	1	zwischen Bolzplatz und Wüstenhöferstr,	RKa	63	0	0	63	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Kappungsstellen Krone Ständer, Steiläste									
1000	4717	17	Haskens Land Spielplatz Splep Nr. 22/3	4	22	PG-naturm. Grünanlage	6	am Zaun	RoKa	66	0	0	66	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Astab- bzw. Astausbrüche Krone Astungswunden oder -fäulen Krone Kappungsstellen Krone Ständer, Steiläste Stamm Astungswunden									
1000	1000	1603	Straße Leimgardtsfeld / Weidkamp bis Theodor-Hartz	4	23	Grün an KOST-Straßen	32	gegenüber Hausnr.42	Pla	47	0	0	41	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1603	Straße Leimgardtsfeld / Weidkamp bis Theodor-Hartz	4	23	Grün an KOST-Straßen	35	gegenüber Laterne 23	Pla	44	0	0	38	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1603	Straße Leimgardtsfeld / Weidkamp bis Theodor-Hartz	4	23	Grün an KOST-Straßen	49	gegenüber Hausnr.64	Pla	43	0	0	39	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	1678	Straße Lüschershofstr. / Sulterkamp bis Emscherbruchstr.	4	23	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	5	neben der Laterne26	RKa	68	0	0	67	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2435	Straße Stolbergstr. / Heegstraße bis Hülsmann ?????????	4	23	Grün an KOST-Straßen	20	neben Laterne 41	Li	41	0	0	41	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2435	Straße Stolbergstr. / Heegstraße bis Hülsmann ?????????	4	23	Grün an KOST-Straßen	21	vor Hausnr.83	Li	36	0	0	36	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2458	Straße Sulterkamp / Alte Bottroper bis Hafenstraße	4	23	Grün an KOST-Straßen	15	gegenüber Latene 8	Li	18	0	0	21	31.01.2021		X
							Schäden: Stamm Stamm Pilzbefall (ggf. Pilzart) Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)									
1000	1000	2458	Straße Sulterkamp / Alte Bottroper bis Hafenstraße	4	23	Grün an KOST-Straßen	16	vor Laterne 14	Li	21	0	0	21	31.01.2021		X
							Schäden: Stamm Stamm Pilzbefall (ggf. Pilzart) Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)									
1000	1000	2458	Straße Sulterkamp / Alte Bottroper bis Hafenstraße	4	23	Grün an KOST-Straßen	17	vor Laterne 28	Li	25	0	0	26	31.01.2021		X

Kollektiv						Baum					Filterinfos					
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: Stamm Pilzbefall (ggf. Pilzart) Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...) Stamm Schrägstand									
1000	1000	2458	Straße Sulterkamp / Alte Bottroper bis Hafenstraße	4	23	Grün an KOST-Straßen	18	vor Laterne 30	Li	19	0	0	21	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stamm Pilzbefall (ggf. Pilzart) Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)									
1000	1000	2458	Straße Sulterkamp / Alte Bottroper bis Hafenstraße	4	23	Grün an KOST-Straßen	20	gegenüber Laterne 44	Li	11	0	0	11	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall									
1000	1000	2663	Straße Flandernstr. / Germania bis Ende Sackgasse	4	23	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	6	schräg gegenüber Hausnr.5	BauHas	34	0	0	34	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4702	5	Bottroper Strasse Bergeborbeck Von Hafenstrasse bis Sulterka	4	23	PG-naturm. Grünanlage	5	gegenüber Cathostr., in Höhe der Fußgängerampel neben dem Weg, 2stämmig 22+14	Ah	22	14	0	26	31.01.2021		
							Schäden: Krone Astab- bzw. Astausbrüche Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	4708	18	Flandernstr.Spielplatzepatz I	4	23	PG-naturm. Grünanlage	49	Kurz vor der Weggabelung, neben dem Weg auf der Böschung	Pa	28	0	0	30	31.01.2021		

Kollektiv						Baum					Filterinfos						
Grundstück				Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Lage		Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung					Ortsbeschreibung									
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	4708	18	Flandernstr.Spielplatzepatz I	4	23	PG-natur. Grünanlage	52	gegenüber Haus Nr. 11	Fi	17			10	31.01.2021		X	
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung										
1000	4708	19	Flandernstr.anlageI	4	23	PG- Ökowiese	9	Am Bolzplatz,neben dem Weg	Wei	63	0	0	50	31.01.2021			
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	4708	19	Flandernstr.anlageI	4	23	PG- Ökowiese	10	Neben dem Weg, kurz vor der Weggabelung	Wei	83	0	0	60	31.01.2021			
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										