

Fällliste Bürgerschaft

Filter:

Stadtbezirk-Nr. 7
 Auch alte Aufträge Nein

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	213	Straße Augenerstr. / Bochumer Landstr. bis Ende	7	34	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	13	vor Garage Hausnr.67	Li	37	0	0	37	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	213	Straße Augenerstr. / Bochumer Landstr. bis Ende	7	34	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	20	gegenüber vom Eingang Haus nr.20, auf der Böschung	Es	84	0	0	74	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Kappungsstellen Stamm Baumfremder Bewuchs									
1000	1000	213	Straße Augenerstr. / Bochumer Landstr. bis Ende	7	34	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	26	Böschungsmitte hinter Garage 65a	Bi	23	0	0	24	31.01.2021		X
							Schäden: Stamm Pilzbefall (ggf. Pilzart)									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück				Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Lage	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung					Ortsbeschreibung								
1000	1000	213	Straße Augenerstr. / Bochumer Landstr. bis Ende	7	34	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	27	Böschungsmitte hinter Garage 65a	Bi	25	0	0	26	31.01.2021		X
Schäden: Stamm Stamm																
Baumfremder Bewuchs Schrägstand																
1000	1000	213	Straße Augenerstr. / Bochumer Landstr. bis Ende	7	34	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	28	Oberhalb der Böschung am Zaun von Eschenburg 74	Alle	15	0	0	15	31.01.2021		X
Schäden: Krone																
Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten																
1000	1000	515	Straße Grenoblestr. / Henglerstr. bis Steeler Platz	7	34	Grün an KOST-Straßen	81	5Trieber:16+12+12+11+9cm. Hinter dem Zaun zur Grenoblestr.	Pla	16	12	42	20	31.01.2021		X
Schäden: Stammfuß/Wurzel																
Stockaustriebe																
1000	1000	902	Straße Graffweg / Hiltrops Kamp bis Paßstr.	7	34	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	Vor Hausnr.26/Garage Hausnr.,26.	Ah	17	0	0	15	31.01.2021		X
Schäden: SchädenAlterfassung																
Pilzbefall																
SchädenAlterfassung																
Defektsymptome gemäß VTA																
1000	1000	915	Straße Grendgasse / Hansastr. bis Dreiringstr.	7	34	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	Grünstreifen neben Laterne 6, gegenüber Hausnr. 13.	TKs	31	0	0	30	31.01.2021		X
Schäden: SchädenAlterfassung																
Defektsymptome gemäß VTA																

Kollektiv						Baum							Filterinfos				
Grundstück				Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Lage		Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung					Ortsbeschreibung									
1000	1000	1074	Straße Henglerplatz / Henglerstr. bis Hünninghausenweg	7	34	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	2	Vor Hausnr.28	RKa	96	0	0	102	31.01.2021		X	
Schäden:							Kappungsstellen										
Krone							Stammaustriebe										
Stamm							Bodenverdichtung										
Baumumfeld																	
1000	1000	1353	Straße Kaiser-Wilhelm-Str. / Hansastr. bis Krahwinkelstr.	7	34	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	in der Kurve	Li	20	0	0	25	31.01.2021		X	
Schäden:							Defektsymptome gemäß VTA										
SchädenAlterfäassung																	
1000	1000	1353	Straße Kaiser-Wilhelm-Str. / Hansastr. bis Krahwinkelstr.	7	34	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	5	in der Kurve	Li	26	0	0	31	31.01.2021		X	
Schäden:							Kappungsstellen										
Krone							Bodenverdichtung										
Baumumfeld																	
1000	1000	2006	Straße Poschfuerhöhe / Bussemstr. bis Schnütgenstr.	7	34	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	vor Hausnr.15	Li	58	0	0	62	31.01.2021		X	
Schäden:							Kappungsstellen										
Krone							Baumfremder Bewuchs										
Stamm							Höhlungen										
Stamm							Stammaustriebe										
Stamm							Bodenverdichtung										
Baumumfeld																	

Kollektiv						Baum							Filterinfos				
Grundstück				Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Lage		Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung					Ortsbeschreibung									
1000	1000	2006	Straße Poschfuerhöhe / Bussemstr. bis Schnütgenstr.	7	34	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	vor Hausnr.16	Li	66	0	0	71	31.01.2021		X	
							Schäden: Krone Kappungsstellen Stamm Astungswunden Stamm Baumfremder Bewuchs Stamm Höhlungen Stamm Stammaustriebe Baumumfeld Bodenverdichtung										
1000	1000	3199	Straße Bochumer Landstr. / Freisenbruchstraße bis Ende	7	34	Grün an KOST-Straßen	23	gegenüber Hausnr.167	Li	30	0	0	30	31.01.2021		X	
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	1000	3199	Straße Bochumer Landstr. / Freisenbruchstraße bis Ende	7	34	Grün an KOST-Straßen	37	Mehrtrieber- 16+15+11+13+10+14+9, Böschung hinter der Bushaltestelle	GeEs	16	15	57	17	31.01.2021		X	
							Schäden: Stamm Schrägstand										
1000	2092	1	Schulgrundstück // Joseph-Boismard-Weg 3 / 45276 Essen	7	34	Schule	2	Juniperus,Mehrtrieber 12+8+5cm, neben dem Fahnenmast	sfNh	12	8	5	13	31.01.2021			
1000	2097	4	Westfalenstr. 311 / 45276 Essen	7	34	Kultureinrichtung	2	Hinter der Mauer neben Hausnr.311.	GeEs	14	0	0	15	31.01.2021			
							Schäden: Krone Lichter Raum										
1000	2097	4	Westfalenstr. 311 / 45276 Essen	7	34	Kultureinrichtung	3	Hinter der Mauer/ Hausnr.311.	GeEs	13	0	0	12	31.01.2021			

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: Krone Lichter Raum									
1000	2097	4	Westfalenstr. 311 / 45276 Essen	7	34	Kultureinrichtung	4	Hinter der Mauer/ Hausnr.311.	GeEs	13	0	0	12	31.01.2021		
							Schäden: Krone Lichter Raum									
1000	2097	4	Westfalenstr. 311 / 45276 Essen	7	34	Kultureinrichtung	5	Hinter der Mauer/ Hausnr.311.	GeEs	13	0	0	14	31.01.2021		
							Schäden: Krone Lichter Raum									
1000	2097	4	Westfalenstr. 311 / 45276 Essen	7	34	Kultureinrichtung	6	Hinter der Mauer/ Hausnr.311.	GeEs	12	0	0	12	31.01.2021		
							Schäden: Krone Lichter Raum									
1000	2097	4	Westfalenstr. 311 / 45276 Essen	7	34	Kultureinrichtung	7	Hinter der Mauer/ Hausnr.311.	GeEs	10	0	0	12	31.01.2021		
							Schäden: Krone Lichter Raum									
1000	2097	4	Westfalenstr. 311 / 45276 Essen	7	34	Kultureinrichtung	8	Hinter der Mauer/ Hausnr.311.	GeEs	8	0	0	10	31.01.2021		
							Schäden: Krone Lichter Raum									
1000	2122	1	Kita // Hünninghausenweg 96 / 45276 Essen / Kita	7	34	Kindertagesstätte	2	Krahwinkelstr./Henglerstr.	RKa	71	0	0	66	31.01.2021		
							Schäden: Krone Astab- bzw. Astausbrüche Krone Astungswunden oder -fäulen Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart) Stamm Astungswunden Stamm Ausfluss Stamm Baumfremder Bewuchs									

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Stamm	Fäulen								
							Stamm	Pilzbefall (ggf. Pilzart)								
							Stamm	Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)								
1000	3685	1	Schulgrundstück // Pinxtenweg 8 / 45276 Essen	7	34	Schule	112	Zaunecke zwischen Parkplatz und Gebäude, gegenüber Mast 5	HBU	37	0	0	38	31.01.2021		X
							Schäden:									
							Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten								
							Stamm	Astungswunden								
1000	3685	1	Schulgrundstück // Pinxtenweg 8 / 45276 Essen	7	34	Schule	114	Mehrtrieber 13+12+10+8cm, im Grünstreifen hinter der Laterne	Ah	13	12	18	21	31.01.2021		
							Schäden:									
							Schäden	Alterfassung	Vitalitätsminderung							
1000	3685	1	Schulgrundstück // Pinxtenweg 8 / 45276 Essen	7	34	Schule	121	Hinter dem Gebäude der Mountainbiker.	sfLh	21	0	0	20	31.01.2021		
							Schäden:									
							Schäden	Alterfassung	Vitalitätsminderung							
1000	4819	21	Im Schee / Spielplatz	7	34	PG-Spielplatz	11	links hinter Laterne 23	Erl	42	0	0	43	31.01.2021		X
							Schäden:									
							Krone	Astungswunden oder -fäulen								
							Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten								
							Krone	Totholz								
							Stamm	Ausfluss								
							Stamm	Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)								
							Schäden	Alterfassung	Vitalitätsminderung							
1000	4819	24	Henglerplatz / Spielplatz	7	34	PG-Spielplatz	16	Mehrtrieber 20+13+12+7+6 , zwischen Bank und Zaun zur Henglerstr.	sfLh	20	13	25	25	31.01.2021		
							Schäden:									
							Krone	Astungswunden oder -fäulen								

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Krone Krone Stamm Stamm Stamm Stamm Stamm	Baumfremder Bewuchs Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Astungswunden Ausfluss Fäulen Höhlungen Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)								
1000	4819	27	Steeler Bergstr. Spielplatz	7	34	PG-Spielplatz	14	in dem Steilhang hinter dem Ksp	Ah	48	0	0	49	31.01.2021		
							Schäden: Krone Stamm Stamm	Baumfremder Bewuchs Baumfremder Bewuchs Schrägstand								
1000	4819	41	Kurt-Schumacher-Brücke Spielplatz	7	34	PG-Spielplatz	2	auf der Wiese neben der Schaukel	Ei	9			11	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Krone Stamm Stamm	Astab- bzw. Astausbrüche Fehlentwicklungen i. d. Krone Astungswunden Fäulen								
1000	4824	12	Isingpark	7	34	PG-naturm. Grünanlage	16	am Rand zur Böschung, Zugang über Nottebaumskamp 108	GeEs	20	0	0	22	31.01.2021		
							Schäden: Stamm	Schrägstand								
1000	4827	7	Stadtgarten Steele	7	34	PG-repr. Grünanlage	77	gegenüber Eingang zur Kegelbahn	Ki	51	0	0	38	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung	Defektsymptome gemäß VTA								
1000	4827	7	Stadtgarten Steele	7	34	PG-repr. Grünanlage	78	im Grünstreifen zum Friedhof, schräg hinter den Bänken	Es	33	0	0	36	31.01.2021		
							Schäden:									

Kollektiv						Baum						Filterinfos					
Grundstück				Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Lage					Fällung bis	gefällt	Fräsung			
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung				Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2				Durchmesser 3	Alter	
							Krone Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Pilzbefall (ggf. Pilzart)									
1000	4827	7	Stadtpark Steele	7	34	PG-repr. Grünanlage	102	2-stämmig 33+31 im Hang, gegenüber Laterne124	Rob	33	31	0	31	31.01.2021			
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	4827	15	Grünfläche am Sportplatz Langmannskamp (Erbbaugrundstück) / Stadt Essen ist Erbbaunehmer	7	34	PG-naturn. Grünanlage	36	in der Böschung, gegenüber Laterne 43/ Haus Nr.73b	Bi	55	0	0	53	31.01.2021			
							Schäden: Stamm Stamm Stamm										
							Höhlungen Pilzbefall (ggf. Pilzart) Schrägstand										
1000	4827	15	Grünfläche am Sportplatz Langmannskamp (Erbbaugrundstück) / Stadt Essen ist Erbbaunehmer	7	34	PG-naturn. Grünanlage	75	Böschung gegenüber Hausnr.61	Erl	29	0	0	30	31.01.2021			
1000	4827	15	Grünfläche am Sportplatz Langmannskamp (Erbbaugrundstück) / Stadt Essen ist Erbbaunehmer	7	34	PG-naturn. Grünanlage	78	Böschung, gegenüber Hausnr.73b	Bi	45	0	0	46	31.01.2021			
							Schäden: Krone Stamm Stamm										
							Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Pilzbefall (ggf. Pilzart) Schrägstand										
1000	4828	7	Wisthoffpark	7	34	PG-allg. Grünanlage	39	Auf der Wiese direkt neben dem Weg	Ah	94	0	0	93	31.01.2021		X	
							Schäden: Krone Krone Krone Krone Stamm										
							Astab- bzw. Astausbrüche Astungswunden oder -fäulen Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen) Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)										

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Stamm	Stammaustriebe								
							Baumumfeld	Bodenverdichtung								
1000	4832	1	Henglerstr. / Anlage	7	34	PG-allg. Grünanlage	58	Im Böschungsbereich, neben Parkstreifen, vor Tor/Einfahrt zu Hausnr.138.	TKs	30	0	0	33	31.01.2021		
							Schäden:									
							Stamm	Schrägstand								
							Stammfuß/Wurzel	Rindenschäden								
1000	4832	1	Henglerstr. / Anlage	7	34	PG-allg. Grünanlage	109	2stämmig 20+11, Böschungsansatz kurz vor dem Durchgangsweg zur Henglerstr.	Ah	20	11	0	21	31.01.2021		
							Schäden:									
							SchädenAlterfassung	Vitalitätsminderung								
1000	4832	1	Henglerstr. / Anlage	7	34	PG-allg. Grünanlage	110	2 Stämmig 20+20, Böschungsansatz gegenüber dem Ruderverein	Ah	20	20	0	21	31.01.2021		
							Schäden:									
							SchädenAlterfassung	Vitalitätsminderung								
							SchädenAlterfassung	Defektsymptome gemäß VTA								
1000	4832	1	Henglerstr. / Anlage	7	34	PG-allg. Grünanlage	114	Böschungsende an der Ruhr, Durchmesser geschätzt, wegen Flußufer.	Weiß	101	0	0	84	31.01.2021		
							Schäden:									
							Krone	Astab- bzw. Astausbrüche								
							Krone	Totholz								
							Stamm	Astungswunden								
							Stamm	Fäulen								
							SchädenAlterfassung	Vitalitätsminderung								
							SchädenAlterfassung	Pilzbefall								
							SchädenAlterfassung	Defektsymptome gemäß VTA								

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	4832	1	Henglerstr. / Anlage	7	34	PG-allg. Grünanlage	122	Böschungsrand zur Grünanlage	Ah	26	0	0	24	31.01.2021		
							Schäden: Krone Totholz Stamm Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen)									
1000	4832	1	Henglerstr. / Anlage	7	34	PG-allg. Grünanlage	123	auf der Böschung, schräg gegenüber von Laterne 14	TKs	16	0	0	15	31.01.2021		
							Schäden: Krone Totholz Stamm Verletzungen									
1000	4832	1	Henglerstr. / Anlage	7	34	PG-allg. Grünanlage	124	auf der Böschung, schräg gegenüber von Laterne 14	TKs	10	0	0	9	31.01.2021		
							Schäden: Krone Totholz Stamm Verletzungen									
1000	4832	1	Henglerstr. / Anlage	7	34	PG-allg. Grünanlage	131	Gehölzfläche zwischen Radweg und Pumpwerk	Bi	21	0	0	20	31.01.2021		
1000	4832	1	Henglerstr. / Anlage	7	34	PG-allg. Grünanlage	132	in der Gehölzfläche zwischen Radweg und Pumpwerk	Ks	25	0	0	25	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Totholz Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)									
1000	4832	2	Spillenburger Wehr 703c	7	34	PG-Ökowieze	20	am Ruhrufer	TKs	24	21	0	22	31.01.2021		
							Schäden: Krone Totholz Stamm Fäulen Stamm Verletzungen									
1000	4832	2	Spillenburger Wehr 703c	7	34	PG-Ökowieze	23	am Rand des kleinen Wäldchens, auf der Wiese	Ah	22	0	0	20	31.01.2021		

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: Krone Totholz Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrsschäden, Nekrosen, ...)									
1000	4832	2	Spillenburger Wehr 703c	7	34	PG-Ökowie	24	am Rand des Wäldchens auf der Wiese	Ah	27	0	0	25	31.01.2021		
							Schäden: Krone Totholz Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrsschäden, Nekrosen, ...) Stamm Risse									
1000	4832	2	Spillenburger Wehr 703c	7	34	PG-Ökowie	25	im Wäldchen auf der Wiese	Es	32	0	0	30	31.01.2021		
							Schäden: Krone Rindenschäden Stamm Astungswunden Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrsschäden, Nekrosen, ...)									
1000	4832	2	Spillenburger Wehr 703c	7	34	PG-Ökowie	26	am Rand des Wäldchens zur Ruhr	Es	28	0	0	26	31.01.2021		
							Schäden: Krone Totholz Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrsschäden, Nekrosen, ...) Stamm Risse									
1000	4832	3	Henglerstr. / Grünanlage	7	34	PG-allg. Grünanlage	45	neben dem Weg	FAh	47	0	0	41	31.01.2021		
							Schäden: Krone Astungswunden oder -fäulen Krone Kappungsstellen									
1000	4832	4	Henglerstr. / anlage	7	34	PG-Ökowie	15	6 Reiterateaubtrieb 24+19+12+11+12+11, mittig Grünstreifen neben dem Weg parallel Henglerstr.	Pla	24	19	46	47	31.01.2021		
							Schäden:									

Kollektiv						Baum							Filterinfos				
Grundstück				Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Lage	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung	
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung					Ortsbeschreibung									
							SchädenAlterfassung	Vitalitätsminderung									
							SchädenAlterfassung	Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4832	4	Henglerstr. / anlage	7	34	PG-Ökowie	18	Mehrtrieber 76+63+20+28, Grünstreifen parallel der Henglerstr. kurz vor dem Durchgangsweg	SiAh	76	63	48	56	31.01.2021			
							Schäden: Krone	Astab- bzw. Astausbrüche									
1000	1000	88	Straße Am Kalverkämpchen / Schönscheidtstr. bis Steeler Pfad	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	27	Ecke Schönscheidtstr.	RoKa	71	0	0	70	31.01.2021		X	
							Schäden: Krone Krone Krone Stamm	Fäulen Pilzbefall (ggf. Pilzart) Rindenschäden Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)									
1000	1000	218	Straße Am Luftscht / Schönscheidtstr. bis Hängebank	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	11	vor Hausnr.22	Li	9	0	0	9	31.01.2021		X	
							Schäden: SchädenAlterfassung	Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	384	Straße Braukloh / Schwarzbachstr. bis Vogelsangsberg	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	11	vor Hausnr.44	Rob	31	0	0	28	31.01.2021		X	
							Schäden: SchädenAlterfassung	Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	613	Straße Dutzendriege / Morgensteig bis Zingelpfad	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	9	Schräg gegenüber Hausnr.23.	Ah	59	0	0	56	31.01.2021		X
							Schäden: Krone									
							Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	1000	631	Straße Eckenbergstr. / Kiwittstr. bis Ende	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	9	rechts vor Hausnr.49	Li	44	0	0	44	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung									
							Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	631	Straße Eckenbergstr. / Kiwittstr. bis Ende	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	10	vor Haus Nr.49	Li	47	0	0	47	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung									
							Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	631	Straße Eckenbergstr. / Kiwittstr. bis Ende	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	11	vor Haus Nr. 47, vor der Laterne 7	Li	44	0	0	44	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung									
							Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	695	Straße Erinweg / Bonifaciusstr. bis Kappertsiepen	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	11	vor haus nr.7-9	Pla	9	0	0	13	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung									
							Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	845	Straße Gedingeweg / Kruckenkamp bis Rotthausener Str.	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	gegenüber Hausnr.4	Li	59	0	0	59	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1722	Straße Marienstr. / Am Zehnthof bis Buderusstr.	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	9	Vor Hausnr.71.	UI	62	0	0	61	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1795	Straße Morgensteig / Bonifacius bis Hubertstr.	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	64	Durchmesser ist geschätzt. Hinter der Leitplanke.	GeEs	40	0	0	42	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Baumfremder Bewuchs Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stamm Baumfremder Bewuchs									
1000	1000	1795	Straße Morgensteig / Bonifacius bis Hubertstr.	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	86	2Trieber:25+23cm. Böschungstreifen, gegenüber Laterne 3	Erl	25	23	0	26	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	1795	Straße Morgensteig / Bonifacius bis Hubertstr.	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	87	Böschungsrand zu den Kleingärten.	Bi	49	0	0	46	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Totholz									
1000	1000	2049	Straße Am Mechtenberg / Bonifaciusstr. bis Stadtgrenze	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	34	Ggü. der Einfahrt zum Metallservice.	BAh	61	0	0	61	31.01.2021		X
							Schäden: Stamm Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen)									
1000	1000	2049	Straße Am Mechtenberg / Bonifaciusstr. bis Stadtgrenze	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	37	Böschungstreifen ggü.Laterne 8.	Ks	37	0	0	36	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Totholz									
1000	1000	2611	Straße Vogelsangsberg / Braukloh bis Plaßhofsbankstr.	7	35	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	7	Schräg ggü.Laterne 8.	MeB	26	0	0	21	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart)									
1000	1000	3301	Straße Schönscheidtstr. / Buschstr. bis Am Zehnthof	7	35	Grün an KOST-Straßen	96	Zwischen Laterne45/47,Böschung	Ks	42	0	0	41	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	3301	Straße Schönscheidtstr. / Buschstr. bis Am Zehnthof	7	35	Grün an KOST-Straßen	100	Oberhalb der Böschung vor Hausnr.55.	Erl	27	0	0	26	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	1000	3301	Straße Schönscheidtstr. / Buschstr. bis Am Zehnthof	7	35	Grün an KOST-Straßen	102	Böschung,Höhe Garagen von Hausnr.61.	Ks	37	0	0	36	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	3011	2	Kita // Kellinghausstr. 24 / 45309 Essen / Kita	7	35	Kindertagesstätte	31	auf der Wiese oberhalb vom Spielhaus	Wei	16	10	0	16	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung SchädenAlterfassung Pilzbefall Defektsymptome gemäß VTA									
1000	3673	1	Schulgrundstück // Schönscheidtstr. 174 / 45307 Essen	7	35	Schule	48	Hinter der Turnhalle, am Gebäude	Ah	9	0	0	9	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	3673	1	Schulgrundstück // Schönscheidtstr. 174 / 45307 Essen	7	35	Schule	49	Hinter der Turnhalle,am Gebäude	Ah	6	0	0	6	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	3758	2	Ottostr. 60 / 45307 Essen / Feuerwehr	7	35	Feuerwehr	2	Grünstreifen hinter Hausnr.58	HBu	35	0	0	36	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	3758	2	Ottostr. 60 / 45307 Essen / Feuerwehr	7	35	Feuerwehr	4	Böschung hinter Ottostr.58	HBu	55	0	0	56	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	3758	2	Ottostr. 60 / 45307 Essen / Feuerwehr	7	35	Feuerwehr	5	3 Trieber 42+35+26, vor dem Zaun, Höhe Ottostr.58	Wei	42	35	26	45	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	3758	2	Ottostr. 60 / 45307 Essen / Feuerwehr	7	35	Feuerwehr	6	Hinter dem Zaun,rückseitig zwischen Hausnr.54-56	sfNh	26	0	0	27	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	4819	10	Kiwittplatz / Spielplatz	7	35	PG-Spielplatz	19	zwischen Pp und Bolzplatz	Ah	36			36	31.01.2021		
							Schäden: Krone Astungswunden oder -fäulen Krone Fäulen Krone Rindenschäden Krone Totholz Krone Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen) Stamm Astungswunden Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...) Stammfuß/Wurzel Rindenschäden Stammfuß/Wurzel Stockfäule									
1000	4821	7	Schuenscheidtstr. / Verbindungsweg	7	35	PG-allg. Grünanlage	46	Böschungsbereich vor Hausnr.18.	TKs	36	0	0	36	31.01.2021		
							Schäden: Krone Baumfremder Bewuchs Krone Totholz									
1000	4821	7	Schuenscheidtstr. / Verbindungsweg	7	35	PG-allg. Grünanlage	47	4Trieber:22+21+16+16cm. Böschungsbereich bei Hausnr.18.	TKs	22	21	32	31	31.01.2021		
							Schäden: Krone Baumfremder Bewuchs									

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Krone		Totholz							
1000	4823	5	Katharinapark	7	35	PG-naturn. Grünanlage	111	Böschungsbereich hinter dem Bankplatz.	GeEs	58	0	0	57	31.01.2021		
							Schäden:									
							Krone		Kappungsstellen							
1000	4823	5	Katharinapark	7	35	PG-naturn. Grünanlage	118	3Trieber:41+27+22cm. Nähe Zaun zum Nachbargrundstück	SiAh	41	27	22	41	31.01.2021		
							Schäden:									
							Krone		Totholz							
							Stamm		Fäulen							
1000	4823	5	Katharinapark	7	35	PG-naturn. Grünanlage	119	Nähe Zaun/Firma	Ei	27	0	0	26	31.01.2021		
							Schäden:									
							Krone		Baumfremder Bewuchs							
							Krone		Totholz							
1000	4823	5	Katharinapark	7	35	PG-naturn. Grünanlage	120	Rückseitig Zehnthof 24,Böschungskopf	SiAh	34	0	0	31	31.01.2021		
							Schäden:									
							Krone		Totholz							
1000	4823	5	Katharinapark	7	35	PG-naturn. Grünanlage	125	2Trieber:25+20cm. Rückseitig Zehntfeld21.	Erl	25	20	0	31	31.01.2021		
							Schäden:									
							Krone		Totholz							
1000	4823	5	Katharinapark	7	35	PG-naturn. Grünanlage	127	Böschungsrand neben dem Bankplatz,rückseitig Zehntfeld 15.	Ah	16	0	0	16	31.01.2021		
							Schäden:									
							Krone		Totholz							
1000	4823	5	Katharinapark	7	35	PG-naturn. Grünanlage	129	Böschungsrand neben dem Weg,rückseitig von Zehntfeld 20.	Erl	24	0	0	21	31.01.2021		

Kollektiv						Baum						Filterinfos						
Grundstück						Lage												
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung		
							Schäden: Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...) Stamm Schrägstand											
1000	4823	8	Suedpark Kray	7	35	PG-allg. Grünanlage	35	Böschung zu Steeler Pfad Nr. 25 + 27	Bi	62	0	0	61	31.01.2021				
							Schäden: Krone Astab- bzw. Astausbrüche Krone Fäulen Krone Kappungsstellen											
1000	4823	8	Suedpark Kray	7	35	PG-allg. Grünanlage	37	auf der Wiese, schräg gegenüber der Bank	Alle	8	0	0	8	31.01.2021				
							Schäden: Krone Totholz											
1000	1000	1032	Straße Jaspersweg / Erasmusstr. bis Ende	7	45	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	rechts neben der Laterne Nr.10 2-Stämmig	HBu	29	16	0	31	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung											
1000	1000	1032	Straße Jaspersweg / Erasmusstr. bis Ende	7	45	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	hinter der Laterne Nr.10 zum Parkplatz	HBu	34	0	0	31	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung											
1000	1000	1032	Straße Jaspersweg / Erasmusstr. bis Ende	7	45	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	5	auf dem Parkstreifen 3-Stämmig 11+11+9+6	Es	11	11	15	16	31.01.2021		X		
							Schäden: Baumumfeld Bodenaufwölbungen											

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Baumumfeld		Bodenversiegelung							
1000	1000	1705	Straße Märkische Str. / Bochumer Landstr. bis Füllenkamp	7	45	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	11	Ggü.Märkische Straße.26.	GeEs	45	0	0	46	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart) Stamm Baumfremder Bewuchs									
1000	1000	2210	Straße Sachsenring / Bochumer Landstr. bis Dahlhauser Str.	7	45	Grün an KOST-Straßen	102	2stämmig 45+32,gegenüber dem Stromkasten im Seitenstreifen	UI	45	32	0	45	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	2210	Straße Sachsenring / Bochumer Landstr. bis Dahlhauser Str.	7	45	Grün an KOST-Straßen	103	gegenüber dem Stromkasten,Doppelstämmig 25+25	UI	25	25	0	25	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	2210	Straße Sachsenring / Bochumer Landstr. bis Dahlhauser Str.	7	45	Grün an KOST-Straßen	120	neben der Laterne auf dem Seitenstreifen,3-Stämmig 14+10+8	UI	14	10	8	16	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	2210	Straße Sachsenring / Bochumer Landstr. bis Dahlhauser Str.	7	45	Grün an KOST-Straßen	121	direkt neben dem Lichtmast auf dem Seitenstreifen	UI	17	0	0	16	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	2258	Straße Schirbecker Teiche / Sachsenring bis Schuldenweg	7	45	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	5	2 stämmig auf der Böschung	Es	28	14	0	32	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart)									
1000	1000	2634	Straße Von-der-Vogelweide-Str. / Bochumer Landstr. bis Freisenbruchstr.	7	45	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	10	Schräg ggü. Laterne 21, neben der Weggabelung.	GeEs	68	0	0	66	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart) Krone Totholz									
1000	3634	1	Schulgrundstück // Morungenweg 1 / 45279 Essen	7	45	Schule	24	außerhalb am Zaun, hinter Materialcontainer	TKs	53	0	0	52	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	3680	1	Schulgrundstück // Erasmusstr. 44 / 45279 Essen	7	45	Schule	46	im Grünstreifen am Zaun	sfLh	9	0	0	10	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	3680	1	Schulgrundstück // Erasmusstr. 44 / 45279 Essen	7	45	Schule	48	2stämmig 31+28, vor der Turnhalle	Erl	31	28	0	32	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	3680	1	Schulgrundstück // Erasmusstr. 44 / 45279 Essen	7	45	Schule	54	am Zaun, gegenü. Laterne 27 am Fußweg	sfLh	41	0	0	41	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	3681	1	Erasmusstr. 4 // Z / 45279 Essen / Aktivspielplatz	7	45	Jugendeinrichtung	15	Baum ist eigentlich zweistämmig, aber nur der Stamm mit dem Druckzwiesel soll gefällt werden Nähe der Seilbahn.	Ah	44	0	0	40	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	3681	1	Erasmusstr. 4 // Z / 45279 Essen / Aktivspielplatz	7	45	Jugendeinrichtung	35	Außerhalb am Zaun hinter der Hütte.	Wd	34	0	0	30	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	3681	1	Erasmusstr. 4 // Z / 45279 Essen / Aktivspielplatz	7	45	Jugendeinrichtung	40	Außerhalb, Böschungstreifen am Zaun.	Wd	24	0	0	20	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4819	20	Maerkische Str. / Spielplatz	7	45	PG-Spielplatz	18	zwischen Bolzplatz und Friedhof Zugang vom Friedhof	Wd	20	0	0	21	31.01.2021		
							Schäden: Krone Astungswunden oder -fäulen Krone Fäulen Krone Rindenschäden Stamm Astungswunden SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	4819	30	Kanarienberg	7	45	PG-Spielplatz	13	neben dem Parkplatz	HBu	41	0	0	43	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4826	7	Städt. Friedhof am Hellweg	7	45	PG-Ökowiese	6	auf der Wiese neben dem Weg	GeEs	33	0	0	33	31.01.2021		X
							Schäden:									

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
								Krone Krone Stamm	Baumfremder Bewuchs Pilzbefall (ggf. Pilzart) Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)							
1000	4829	1	Bochumer Landstr. anlage Freisenbruch Sued-West	7	45	PG-naturm. Grünanlage	89	in dem Seitenstreifen gegenüber Bankplatz,doppelstämmig	GeEs	21	20	0	20	31.01.2021		
								Schäden: Stamm	Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen)							
1000	4829	1	Bochumer Landstr. anlage Freisenbruch Sued-West	7	45	PG-naturm. Grünanlage	90	im Seitenstreifen gegenüber dem Bankplatz	GeEs	24	0	0	23	31.01.2021		
								Schäden: Stamm	Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen)							
1000	4829	1	Bochumer Landstr. anlage Freisenbruch Sued-West	7	45	PG-naturm. Grünanlage	96	in der Böschung hinter dem Bankplatz	GeEs	47	0	0	47	31.01.2021		
								Schäden: Krone Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Pilzbefall (ggf. Pilzart)							
1000	4829	1	Bochumer Landstr. anlage Freisenbruch Sued-West	7	45	PG-naturm. Grünanlage	105	neben dem Weg,zu den Gleisen,doppelstämmig	GeEs	24	22	0	23	31.01.2021		
								Schäden: Stamm	Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen)							
1000	4829	1	Bochumer Landstr. anlage Freisenbruch Sued-West	7	45	PG-naturm. Grünanlage	131	an der Mauer zum Nachbargrundstück	GeEs	42	0	0	42	31.01.2021		
								Schäden: Krone Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Kappungsstellen							
1000	4829	1	Bochumer Landstr. anlage Freisenbruch Sued-West	7	45	PG-naturm. Grünanlage	141	neben demWeg am Rand der Gehölzfläche	Es Ei	38	0	0	38	31.01.2021		
								Schäden: Krone Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Pilzbefall (ggf. Pilzart)							

Kollektiv						Baum								Filterinfos		
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	4829	1	Bochumer Landstr. anlage Freisenbruch Sued-West	7	45	PG-naturn. Grünanlage	190	Oberhalb der Mauer vor der Halle Haus Nr.146 c 2-Stämmig,50+27	Rob	27	50	0	40	31.01.2021		
						Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall										
1000	4829	2	Bochumer Landstr. anlage Freisenbruch Sued-West	7	45	PG-Ökowiedse	2	neben dem Weg	GeEs	19	0	0	19	31.01.2021		
						Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart)										
1000	4829	2	Bochumer Landstr. anlage Freisenbruch Sued-West	7	45	PG-Ökowiedse	5	neben dem Weg am Gebäude	GeEs	20	0	0	20	31.01.2021		
1000	4829	2	Bochumer Landstr. anlage Freisenbruch Sued-West	7	45	PG-Ökowiedse	11	direkt am Ende des Gebäude Haus Nr.146d	Wei	36	0	0	37	31.01.2021		
						Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	4829	3	Bochumer Landstr / Bhf Steele - Ost	7	45	PG-allg. Grünanlage	13	schräg gegenüber dem Gully,ca.2m vor dem Zaun	EbE	13	0	0	14	31.01.2021		
						Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung										
1000	4829	4	Schultenweg / An der Kleingartenanlage	7	45	PG-naturn. Grünanlage	29	Am Böschungfuss zu den Kleingärten	GeEs	65	0	0	65	31.01.2021		
						Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart)										
1000	4829	4	Schultenweg / An der Kleingartenanlage	7	45	PG-naturn. Grünanlage	30	in der Böschung zu den Kleingärten	GeEs	44	0	0	44	31.01.2021		
						Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart)										

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	4830	14	Bergmannsfeld	7	45	PG-allg. Grünanlage	13	Hang. schräg hinter Laterne 19	SiAh	53	0	0	53	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Kappungsstellen Stamm Fäulen									
1000	4830	14	Bergmannsfeld	7	45	PG-allg. Grünanlage	20	Neben dem Weg in der Böschung, zwischen Laterne 27+29	Erl	20	0	0	20	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	4830	14	Bergmannsfeld	7	45	PG-allg. Grünanlage	21	Neben dem Weg in der Böschung, zwischen Laterne 27+29	Erl	31			31	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	4830	16	Sachsenring (geg.Sportanlage)	7	45	PG-Ökowiese	8	auf der Wiese	GeEs	39	0	0	39	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart)									
1000	4830	16	Sachsenring (geg.Sportanlage)	7	45	PG-Ökowiese	12	Am Rande der Wiese zu der verwilderten Fläche Dok	Ah	51			50	31.01.2021		
							Schäden: Krone Rindenschäden Krone Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen) Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...) Stamm Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen)									
1000	4831	8	oestl. Bezirkssportanlage Oststadt	7	45	PG-naturn. Grünanlage	29	Hinter Schuldenweg Haus Nr.73	Weil	50	0	0	40	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							SchädenAlterfassung			Defektsymptome gemäß VTA						
1000	4831	8	oestl. Bezirkssportanlage Oststadt	7	45	PG-naturn. Grünanlage	30	Hinter dem Zaun der Beach Volleyballer auf der Wiese 5 Stämmig 36+37+25+19+ Buche 27	Wei	36	37	71	35	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung			Vitalitätsminderung Defektsymptome gemäß VTA						
1000	4831	8	oestl. Bezirkssportanlage Oststadt	7	45	PG-naturn. Grünanlage	32	Im Garten von Schultenweg Haus 73 Durchmesser ist geschätzt	Fi	35	0	0	30	31.01.2021		
							Schäden: Krone Krone			Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Kappungsstellen						
1000	1000	1160	Straße Horster Str. / Dahlhauser Str. bis In der Lake	7	46	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	gegenüber Hausnr. 13a	Li	16	0	0	16	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung			Defektsymptome gemäß VTA						
1000	1000	1160	Straße Horster Str. / Dahlhauser Str. bis In der Lake	7	46	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	8	gegenüber Laterne 3	Li	24	0	0	24	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung			Defektsymptome gemäß VTA						
1000	1000	1160	Straße Horster Str. / Dahlhauser Str. bis In der Lake	7	46	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	10	schräg gegenüber Laterne 1	Li	24	0	0	24	31.01.2021		X
							Schäden:									

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							SchädenAlterfassung			Defektsymptome gemäß VTA						
1000	2162	3	Schulgrundstück // Lindkenshofer Weg 51 / 45279 Essen	7	46	Schule	39	Mehrtrieber 27+24+24, gegenüber am Gebäude, zur Bolzwiese	TKsST	27	24	24	29	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...) Stamm Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen) Stammfuß/Wurzel Pilzbefall, ggf. Pilzart									
1000	4819	35	Zeche Eiberg / Spielplatz	7	46	PG-Spielplatz	45	Hausnr.16B.	Bi	18	0	0	11	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4819	35	Zeche Eiberg / Spielplatz	7	46	PG-Spielplatz	46	Mehrtrieber 20,8+8cam Hausnr.16B.	Bi	20	8	8	16	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	4819	38	Johannes Klein Str. Spielplatz	7	46	PG-Spielplatz	24	In der Böschung, nahe Grundstücksgrenze zu Hausnr.38b	Pa	54	0	0	55	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Fäulen Krone Höhlungen Krone Totholz									
1000	4834	2	Falterweg	7	46	PG-allg. Grünanlage	33	gegenüber den Garagen von Haus Zeche Eiberg Nr.66,2-Stämmig 19+16	We	19	16	0	26	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	4835	1	Hoerster Feld zug	7	46	PG-Ökowie	13	in der Grünfläche neben den Parkplätzen	RKa	46	0	0	47	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4835	1	Hoerster Feld zug	7	46	PG-Ökowie	36	2-stämmig 23+19, gegenüber Hausnr. 7 ca.3-4 m hinter dem Drahtzaun	MeB	23	19	0	23	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4835	5	Von-Ossietzky-Ring / noerdl. Jugendheim	7	46	PG-allg. Grünanlage	38	am Zaun zu Im Beuler Feld Haus Nr. 19 vor dem Gartenhäuschen	We	21	0	0	20	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4835	5	Von-Ossietzky-Ring / noerdl. Jugendheim	7	46	PG-allg. Grünanlage	39	Am Zaun vonIm Beuler Feld Haus Nr.19	We	19	0	0	20	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4835	5	Von-Ossietzky-Ring / noerdl. Jugendheim	7	46	PG-allg. Grünanlage	40	Am Zaun von Im Beuler Feld Haus Nr.19 2 Stämmig,17+11	We	17	11	0	20	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4835	5	Von-Ossietzky-Ring / noerdl. Jugendheim	7	46	PG-allg. Grünanlage	41	Am Zaun zu Im Beuler Feld Haus Nr. 19	We	22	0	0	20	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	4835	5	Von-Ossietzky-Ring / noerdl. Jugendheim	7	46	PG-allg. Grünanlage	42	Am Zaun vor Im Beuler Feld Haus Nr.19 ,2-Stämmig 25+14	Wei	25	13	0	25	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4835	5	Von-Ossietzky-Ring / noerdl. Jugendheim	7	46	PG-allg. Grünanlage	45	Hinter Von -Ossietzky -Ring Nr.20 direkt am Zaun zum Friedhof	Ah	49	0	0	40	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4835	6	Von-Ossietzky-Ring / noerdl. Jugendheim	7	46	PG-Ökowiese	10	neben dem Trampelpfad	Es	14	0	0	11	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	4835	6	Von-Ossietzky-Ring / noerdl. Jugendheim	7	46	PG-Ökowiese	11	neben dem Trampelpfad	Es	15	0	0	11	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	4835	6	Von-Ossietzky-Ring / noerdl. Jugendheim	7	46	PG-Ökowiese	12	Neben dem Trampelpfad	Es	9	0	0	11	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	4835	7	Baumertweg /	7	46	PG-allg. Grünanlage	22	gegenüber haus nr.39	GeEs	32	0	0	32	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart)									
1000	4835	8	Hoerster Feld zug	7	46	PG-naturn. Grünanlage	51	schräg gegenüber der Weggabelung schräg hinter den Bänken	Wei	19	0	0	21	31.01.2021		
							Schäden:									

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: Alterfassung Vitalitätsminderung									
1000	4835	8	Hoerster Feld zug	7	46	PG-naturm. Grünanlage	57	Am Rande der Baumgruppe zur Wiese mit den Jungbäumen/geg.den Strommasten, 4stämmig 19+18+15+15	GeHas	19	18	30	31	31.01.2021		
							Schäden: Alterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	98	Straße Am Lehmberg / Volksgartenweg bis Sulzbachtal	7	47	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	8	neben dem Feld	Ei	48	0	0	50	31.01.2021		X
							Schäden: Alterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	98	Straße Am Lehmberg / Volksgartenweg bis Sulzbachtal	7	47	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	9	neben der Bahnstrecke	Ah	71	0	0	65	31.01.2021		X
							Schäden: Alterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1814	Straße Meistersingerstr. / Wattenscheider Str. bis Ende	7	47	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	neben dem Schaltschrank	Fi	39	0	0	50	31.01.2021		X
							Schäden: Alterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1934	Straße Ottostr. / Kamblickweg bis A40	7	47	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	7	neben Hausnr. 61	RKa	127	0	0	97	31.01.2021		
							Schäden:									

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							SchädenAlterfassung			Defektsymptome gemäß VTA						
1000	1000	1934	Straße Ottostr. / Kamblickweg bis A40	7	47	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	40	Schräg ggü. Hausnr. 2A.	GeEs	35	0	0	36	31.01.2021		X
						Schäden: Krone Krone										
						Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Pilzbefall (ggf. Pilzart)										
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	21	3Trieber:26,10,8cm. Ggü. Laterne 65.	Es	26	10	8	26	31.01.2021		X
						Schäden: Krone										
						Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten										
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	24	4Trieber:53,30,27,21cm. Ggü. Laterne 63.	GeEs	53	30	48	51	31.01.2021		X
						Schäden: Krone Stamm										
						Pilzbefall (ggf. Pilzart) Baumfremder Bewuchs										
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	27	2Trieber:18,16cm. Ggü. Im Helf.	Es	18	16	0	16	31.01.2021	X	X
						Schäden: SchädenAlterfassung										
						Vitalitätsminderung										
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	29	Ggü. Im Helf.	Es	23	0	0	21	31.01.2021		X
						Schäden: Krone Krone										
						Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Pilzbefall (ggf. Pilzart)										

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	31	Ggü.Im Helf.	Es	23	0	0	21	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stamm Schrägstand									
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	32	3Trueber:15,13,7cm. Ggü.Im Helf.	Es	15	13	7	16	31.01.2021	X	X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	33	3Trieber:12,12,12cm. Ggü.Im Helf.	Es	12	12	12	11	31.01.2021	X	X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Pilzbefall									
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	36	Böschung zu Blumen Lueben	Bi	46	0	0	46	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	38	fünfstämmig 21+10+10+10+10 gegenüber Laterne Nr. 63	Wd	21	10	30	16	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	39	zwistämmig 11+11, gegenüber Laterne 65	Es	11	11	0	11	31.01.2021	X	X

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	40	gegenüber Im Helf	Ei	15	15		16	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	41	gegenüber Im Helf	Es	12	8	0	11	31.01.2021	X	X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	42	gegenüber Im Helf	GeEs	15	0	0	16	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Kappungsstellen									
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	44	Böschungsmitte, gegenüber Laterne 19	Bi	27	0	0	28	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	45	Böschungsmitte, gegenüber Laterne 19	Bi	19	0	0	20	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	46	Böschungsmitte kurz vor der Brücke	Erl	25	0	0	26	31.01.2021		X

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	2138	Straße Rodenseelstr. / Korthover Weg bis Bochumer Landstr.	7	47	Grün an KOST-Straßen	47	Böschung, gegenüber Laterne 21	GeEs	37	0	0	30	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Höhlungen Krone Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen)									
1000	1000	2719	Straße Wendelinstr. / Rodenseelstr. bis Brüninghofer Weg	7	47	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	17	2Trieber:13,13cm. Ggü.Ecke Hausnr.38., Wildwuchs	GeEs	13	13	0	11	31.01.2021		X
							Schäden: Stamm Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen)									
1000	1000	2719	Straße Wendelinstr. / Rodenseelstr. bis Brüninghofer Weg	7	47	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	37	vor Haus Nr. 9	GeEs	27	0	0	21	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart)									
1000	2618	1	Rodenseelstr. 1 // Z / 45307 Essen	7	47	Allg.GV-unbebaut	4	gegenüber Im Helf	Es	29			26	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	2618	1	Rodenseelstr. 1 // Z / 45307 Essen	7	47	Allg.GV-unbebaut	5	gegenüber Im Helf	Es	31			26	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4819	13	Frauenlob- Hans Sachs Str.	7	47	PG-Spielplatz	29	Böschung, vor der Zaunecke	Ks	24	0	0	26	31.01.2021		

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4819	13	Frauenlob- Hans Sachs Str.	7	47	PG-Spielplatz	36	am/ im Zaun vom Bolzplatz	Li	17	0	0	18	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4819	13	Frauenlob- Hans Sachs Str.	7	47	PG-Spielplatz	37	am Zaun vom Bolzplatz	Ks	14	0	0	15	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4819	13	Frauenlob- Hans Sachs Str.	7	47	PG-Spielplatz	41	in der Böschung zwischen Parkplatz und Bolzplatz	sfLh	17	0	0	18	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4820	18	Volksgarten Kray	7	47	PG-allg. Grünanlage	195	Seitenstreifen zur Autobahn /Wendehammer	Erl	14	0	0	13	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stamm Baumfremder Bewuchs									
1000	4820	18	Volksgarten Kray	7	47	PG-allg. Grünanlage	200	im Grünstreifen gegenüber der Feuerwehreinfahrt	Erl	18	0	0	18	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stamm Ausfluss Stamm Baumfremder Bewuchs									
1000	4822	2	Volksgarten Kray	7	47	PG-allg. Grünanlage	84	in der Waldähnlichen Fläche zu den Gleisen	Erl	16	0	0	15	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	4822	4	Sulzbachtal / anlage	7	47	PG-allg. Grünanlage	110	neben der Weggabelung	GeEs	24	0	0	24	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...) Stamm Schrägstand									
1000	4822	4	Sulzbachtal / anlage	7	47	PG-allg. Grünanlage	149	vor demKsp,aufder Wiese	GeEs	60	0	0	62	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart)									
1000	4822	4	Sulzbachtal / anlage	7	47	PG-allg. Grünanlage	170	im Hang	Erl	17	0	0	16	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	4824	3	Isingpark (47)	7	47	PG-allg. Grünanlage	50	auf der Wiese am Zaun, Wendehammer Meistersingerstr.	HBu sm	6	0	0	6	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	4824	7	Isingpark (34)	7	47	PG-naturn. Grünanlage	106	in der waldähnlichen Fläche	Ki	55	0	0	54	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	4824	7	Isingpark (34)	7	47	PG-naturn. Grünanlage	127	am Zaun, in der Böschung	Ks	15	0	0	14	31.01.2021	X	
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	4824	7	Isingpark (34)	7	47	PG-naturn. Grünanlage	135	Rand von der Wiese zur Böschung	GeEs	16	0	0	13	31.01.2021		

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück				Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Lage	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung					Ortsbeschreibung								
1000	4824	7	Isingpark (34)	7	47	PG-naturn. Grünanlage	138	Rand von der Wiese zur Böschung	GeEs	16	0	0	15	31.01.2021		
1000	4824	18	Am Isinger Bach	7	47	PG-allg. Grünanlage	14	hinter dem zaun gegenüber dem garten von haus ne.10	GeEs	33	0	0	32	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart) Baumumfeld Bodenauftrag									