

Fällliste Bürgerschaft

Filter:

Stadtbezirk-Nr. 8
 Auch alte Aufträge Nein

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	245	Straße Baderweg / Zölestinstraße bis Stauseebogen	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	2	vor Haus Nr. 51	Pla	82	0	0	73	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	526	Straße Hemsingskotten / Duvenkamp bis Ende	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	1	gegenüber Hausnr.22	Li	55	0	0	56	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	722	Straße Fährenkotten / Stemmering bis Lelei	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	5	vor Hausnr. 48	Li	37	0	0	35	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	722	Straße Fährenkotten / Stemmering bis Lelei	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	6	vor Hausnr.50	Li	43	0	0	44	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	722	Straße Fährenkotten / Stemmering bis Lelei	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	7	gegenüber Hausnr.59	Li	50	0	0	51	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	722	Straße Fährenkotten / Stemmering bis Lelei	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	8	gegenüber Laterne 43	Li	25	0	0	26	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1574	Straße Lanfermannfähre / Freiherr-vom-Stein-Straße bis Obere Aue/Schacht Ja	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	26	Gegenüber Haus Nr.94	Erl	18	0	0	15	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	1574	Straße Lanfermannfähre / Freiherr-vom-Stein-Straße bis Obere Aue/Schacht Ja	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	27	Gegenüber Haus Nr.90, 2-Stämmig 23+22	Weil	23	22	0	25	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	1574	Straße Lanfermannfähre / Freiherr-vom-Stein-Straße bis Obere Aue/Schacht Ja	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	28	Gegenüber Haus Nr.90 ,3-Stämmig 24+22+17	Wei	24	22	17	25	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1574	Straße Lanfermannfähre / Freiherr-vom-Stein-Straße bis Obere Aue/Schacht Ja	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	29	Gegenüber Haus Nr.90	Bi	24	0	0	20	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	1574	Straße Lanfermannfähre / Freiherr-vom-Stein-Straße bis Obere Aue/Schacht Ja	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	30	Gegenüber Haus Nr.90,2stämmig 19+18	Bi	19	18	0	20	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1610	Straße Lelei / Bahnhofstraße bis Stauseebogen	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	27	hinter verkehrsschild	Pla	85	0	0	80	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1610	Straße Lelei / Bahnhofstraße bis Stauseebogen	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	28	ecke dickebank	Pla	31	0	0	30	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	1610	Straße Lelei / Bahnhofstraße bis Stauseebogen	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	40	neben Laterne 30	Pla	77	0	0	70	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1610	Straße Lelei / Bahnhofstraße bis Stauseebogen	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	41	ecke Fahrenkotten	Pla	86	0	0	78	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1610	Straße Lelei / Bahnhofstraße bis Stauseebogen	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	51	neben Laterne 38	Pla	67	0	0	60	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1610	Straße Lelei / Bahnhofstraße bis Stauseebogen	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	72	vor Haus Nr 84 gegenüber Laterne 32	Pla	72	0	0	64	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1610	Straße Lelei / Bahnhofstraße bis Stauseebogen	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	103	Gegenüber Laterne 22	Li	48	0	0	49	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück				Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Lage	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung					Ortsbeschreibung								
1000	1000	1922	Straße Obere Aue / Lanfermannfähre bis ENDE	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	Neben dem Trampelpfad am Zaun	Bi	40	0	0	35	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	1922	Straße Obere Aue / Lanfermannfähre bis ENDE	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	5	Neben dem Trampelpfad am Zaun	Bi	21	0	0	15	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	1969	Straße Petzelsberg / Königsiepen bis Heisinger Straße	8	31	Grün an KOST-Straßen	4	Gegenüber Haus Nr.10 ,auf dem Mittelstreifen	HBu	36	0	0	35	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2569	Straße Uhlenstr. / Heisinger Straße bis Westpreußenstraße	8	31	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	13	Neben der Laterne Nr. 24, vor dem Zaun 2- Stämmig 20+15	Wei	20	15	0	20	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3233	Straße Heisinger Str. / Renteilichtung bis Bahnhofstr.	8	31	Grün an KOST-Straßen	34	vor Hausnr. 373 Dok	BauHas	40	0	0	41	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	4859	31	Hagmanngarten / Gathergang Spielplaetzepl. Am Markt Heisinge	8	31	PG- Spielplatz	3	Zaun zum Nachbargrundstück	RKa	100	0	0	102	31.01.2021		
							Schäden: Krone Rindenschäden Stamm Pilzbefall (ggf. Pilzart) Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...) Stamm Risse Stammfuß/Wurzel Pilzbefall, ggf. Pilzart Stammfuß/Wurzel Rindenschäden									
1000	4859	35	Fahrenkotten/Bogenstr.	8	31	PG- Spielplatz	5	gegenüber Hausnr.27, auf der Wiese	Pla	58	0	0	51	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen)									
1000	4859	35	Fahrenkotten/Bogenstr.	8	31	PG- Spielplatz	19	Gegenüber Haus Nr.4 Bogenstr. Fotos/Objektdokument	RoKa	61	0	0	61	31.01.2021		
							Schäden: Krone Astungswunden oder -fäulen Krone Kappungsstellen Stamm Astungswunden Stamm Pilzbefall (ggf. Pilzart)									
1000	4872	38	Uferweg Baldeneysee Freiherr vom Stein Str.	8	31	PG-allg. Grünanlage	21	Im Grünstreifen	MaEs	36	0	0	36	31.01.2021		
							Schäden: Krone Baumfremder Bewuchs Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Totholz									
1000	4872	38	Uferweg Baldeneysee Freiherr vom Stein Str.	8	31	PG-allg. Grünanlage	29	Grünstreifen, Böschungstreifen neben der Bank am Wasser.	GeEs	32	0	0	31	31.01.2021		
							Schäden: Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart) Krone Totholz									

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Stamm	Baumfremder Bewuchs								
1000	4872	47	Uferweg / Baldeneysee von Faehrenkotten bis Carl Funke	8	31	PG-allg. Grünanlage	16	2-stämmig 18+16, neben der Skateranlage.	GeEs	17	16	0	16	31.01.2021		
							Schäden: Stamm Lichter Raum Stamm Schrägstand									
1000	4872	47	Uferweg / Baldeneysee von Faehrenkotten bis Carl Funke	8	31	PG-allg. Grünanlage	18	Im Böschungsrand neben dem Weg, parallel zur Skateranlage.	GeEs	12	0	0	13	31.01.2021		
							Schäden: Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)									
1000	4873	6	Koenigsiepen	8	31	PG-natur. Grünanlage	4	Ggü.Königsiepen/Petzelsberg. Hinter der Leitplanke bei Laterne 1.	GeEs	29	0	0	26	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4873	34	Wuppertaler Str Klaeranl. Heis. Aue	8	31	PG-natur. Grünanlage	22	2Trieber:39+26cm. Böschungsrand hinter der damaligen Bushaltestelle, ggü. dem Waldwegzugang, Schräg ggü. Laterne 23.	GeEs	39	26	0	36	31.01.2021		
							Schäden: Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart) Krone Totholz									
1000	4873	47	Uferweg / Baldeneysee von Wuppert.Str.- Lanfermannfaehre	8	31	PG-allg. Grünanlage	6	Vor Haus Nr.23 gegenüber dem Bankplatz direkt am Zaun	Alle	9	0	0	10	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	159	Straße Anstockstr. / Kupferdreher Straße bis Schwermannstraße	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	5	Vor Ecke Hausnr.6.,neben der Laterne .	Li	35	0	0	37	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	171	Straße Asbachtal / Dilldorfer Straße bis Sollwiesenbusch	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	35	Gegegenüber Haus Nr.44	Ks	32	0	0	30	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stammfuß/Wurzel Rindenschäden									
1000	1000	292	Straße Benderstr. / Kupferdreher Straße bis Heidenreichberg	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	Voe Haus Nr.12 u. Laterne Nr.2	Bir	12	0	0	16	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Pilzbefall									
1000	1000	367	Straße Bovermanns Kamp / Provesthöhe bis Ende Sackgasse	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	gegenüber Hsnr. 18b	Gin	30				31.01.2021		X
1000	1000	459	Straße Byfanger Str. / Düschenhofer Wald bis Kupferdreher Straße	8	32	Grün an KOST-Straßen	39	Vor Hausnr.134	Pla	86	0	0	81	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	565	Straße Dilldorfer Str. / Deilbachbrücke bis Rodberger Straße	8	32	Grün an KOST-Straßen	27	links neben haus nr.29 vor der müllbox	Li	43	0	0	45	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	565	Straße Dilldorfer Str. / Deilbachbrücke bis Rodberger Straße	8	32	Grün an KOST-Straßen	28	Hinter der Leitplanke,schräg gegenüber der Laterne 44	Li	62	0	0	63	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	565	Straße Dilldorfer Str. / Deilbachbrücke bis Rodberger Straße	8	32	Grün an KOST-Straßen	76	im Hang gegenüber Hnr61	Ah	57	0	0	58	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	565	Straße Dilldorfer Str. / Deilbachbrücke bis Rodberger Straße	8	32	Grün an KOST-Straßen	79	in der Böschung gegenüber. Hnr29	Ah	48			49	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	645	Straße Eickelbecktal / Priehlbachtal bis Stadtgrenze	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	7	Schräg gegenüber der Laterne auf der Böschung 2-Stämmig 26+16	Erl	26	16	0	30	31.01.2021		X
							Schäden: Stamm Schrägstand Stammfuß/Wurzel Höhlungen									

Kollektiv						Baum								Filterinfos		
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	645	Straße Eickelbecktal / Priehlbachtal bis Stadtgrenze	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	8	Gegenüber dem Mast 4 ,oberhalb vom Bach auf der Böschung	Bi	43	0	0	40	31.01.2021		X
						Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stamm Höhlungen										
1000	1000	774	Straße Frauenstein / Oslenderstraße bis Ende Sackgasse	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	12	Gegenüber Hausnr.21/23.	Li	75	0	0	71	31.01.2021		X
						Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	1000	1547	Straße Kupferdreher Str. / Langenberger Str. bis Nierenhofer Str.	8	32	Grün an KOST-Straßen	68	Im Grünstreifen am Parkplatz,rückseitigvon den Garagen Kupferdreherstr.181a.	TKs	41	0	0	42	31.01.2021		X
						Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	1000	1547	Straße Kupferdreher Str. / Langenberger Str. bis Nierenhofer Str.	8	32	Grün an KOST-Straßen	106	Hinter der Parkbucht	Wei	19	0	0	21	31.01.2021		X
						Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	1000	1547	Straße Kupferdreher Str. / Langenberger Str. bis Nierenhofer Str.	8	32	Grün an KOST-Straßen	108	zur Straße an der kleinen Parkbucht, 10-Stämmig 10+11+7+3+4+8+7+7+4 u.3	UI	10	11	43	16	31.01.2021		X
						Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung										
1000	1000	1547	Straße Kupferdreher Str. / Langenberger Str. bis Nierenhofer Str.	8	32	Grün an KOST-Straßen	109	neben dem Bürgersteig zur Strasse	Wei	14	0	0	15	31.01.2021		X

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	1785	Straße Möllneys Nocken / Dixbäume bis Reulsbergweg	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	gegenüber Hausnr. 32, auf der Böschung	Es	28	0	0	25	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Baumfremder Bewuchs Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Totholz									
1000	1000	1834	Straße Narjesstr. / Byfanger Straße bis Dixbäume	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	2	vor Hausnr.11	Li	61	0	0	62	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1862	Straße Niederweniger Str. / Byfanger Str. bis Stadtgrenze Hattingen	8	32	Grün an KOST-Straßen	11	Zwischen Bushaltestellenschild&Parkbucht, vor Hausnr.85A/85B.	Alle	8	0	0	13	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	1862	Straße Niederweniger Str. / Byfanger Str. bis Stadtgrenze Hattingen	8	32	Grün an KOST-Straßen	12	gegenüber dem Haus Nr.130	UI	10	0	0	8	31.01.2021	X	X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	2019	Straße Priembergweg / Dilldorfer Straße bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	7	Böschung neben dem Weg, kurz vor der Einfahrt zu Hausnr.220 a/218	Ks	69	0	0	65	31.01.2021		X

Kollektiv						Baum						Filterinfos						
Grundstück						Lage												
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											
1000	1000	2019	Straße Priembergweg / Dilldorfer Straße bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	9	neben dem Weg, kurz vor der Einfahrt Hausnr.220a,218	Ei	40	0	0	41	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung											
1000	1000	2019	Straße Priembergweg / Dilldorfer Straße bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	10	neben dem Weg, kurz vor der Einfahrt Hausnr.220a,218	Ei	37	0	0	41	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung											
1000	1000	2019	Straße Priembergweg / Dilldorfer Straße bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	12	In der Zufahrt zu Haus Nr.158 links neben dem Spiegel oberhalb der Mauer	EbE	26	0	0	20	31.01.2021		X		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten											
1000	1000	2019	Straße Priembergweg / Dilldorfer Straße bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	13	Neben der Straße	Ei	39	0	0	35	31.01.2021		X		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten											
1000	1000	2019	Straße Priembergweg / Dilldorfer Straße bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	14	Neben der Straße	Ei	31	0	0	30	31.01.2021		X		
							Schäden:											

Kollektiv						Baum							Filterinfos					
Grundstück						Lage												
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung		
								Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	1000	2019	Straße Priembergweg / Dilldorfer Straße bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	15	Neben der Straße ,vor dem Holmgeländer	Ei	30	0	0	30	31.01.2021		X		
								Schäden: Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	1000	2019	Straße Priembergweg / Dilldorfer Straße bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	16	neben der Straße	Ei	37	0	0	35	31.01.2021		X		
								Schäden: Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	1000	2023	Straße Prinz-Friedrich-Str. / Kampmannbrücke bis Ende Sackgasse	8	32	Grün an KOST-Straßen	1	Vor dem alten Bahnhof, am Fußgängerüberweg	Li	12	0	0	10	31.01.2021		X		
								Schäden: Stamm Stamm	Pilzbefall (ggf. Pilzart) Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)									
1000	1000	2116	Straße Reulsbergweg / Niederweniger Straße bis Dixbäume	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	29	Gegenüber Haus Nr.29, hinter dem Geländer	Bu	53	0	0	50	31.01.2021		X		
								Schäden: SchädenAlterfassung	Vitalitätsminderung									
1000	1000	2232	Straße Schafskanzel / Voßnacker Weg bis Ende Sackgasse	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	Schräg gegenüber Haus Nr.8, 3-Stämmig 20+19+17	We	20	19	17	20	31.01.2021		X		
								Schäden: Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									

Kollektiv						Baum							Filterinfos					
Grundstück						Lage												
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung		
							Stamm	Höhlungen										
1000	1000	2331	Straße Schwermannstr. / Byfanger Straße bis Sandstraße	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	34	ca 2 m hinter dem Holmgeländer auf der Böschung (kurz vor dem grünen Metallzaun)	Rob	18	0	0	21	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung										Defektsymptome gemäß VTA	
1000	1000	2361	Straße Singscheider Höhe / Singscheider Weg bis Voßnacker Weg	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	2	Neben dem Weg zum Eingang der Koppel.	Weiß	24	0	0	22	31.01.2021		X		
							Schäden: Stammfuß/Wurzel SchädenAlterfassung SchädenAlterfassung										Rindenschäden Vitalitätsminderung Defektsymptome gemäß VTA	
1000	1000	2362	Straße Singscheider Weg / Deilbachtal bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	5	neben dem Reitweg, 2stämmig 23+20	Bi	23	20	0	25	31.01.2021		X		
							Schäden: Krone										Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten	
1000	1000	2362	Straße Singscheider Weg / Deilbachtal bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	6	neben dem Weg	Bi	13	0	0	10	31.01.2021		X		
							Schäden: Krone										Astab- bzw. Astausbrüche	
1000	1000	2362	Straße Singscheider Weg / Deilbachtal bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	8	neben dem Reitweg	Bu	60	0	0	60	31.01.2021		X		

Kollektiv						Baum						Filterinfos						
Grundstück						Lage												
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung		
							Schäden: Krone									Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten		
1000	1000	2362	Straße Singscheider Weg / Deilbachtal bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	14	direkt neben dem Weg	Bi	15	0	0	15	31.01.2021	X	X		
							Schäden: Krone									Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten		
1000	1000	2362	Straße Singscheider Weg / Deilbachtal bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	17	4stämmig 19+18+11+9, Hang	EbE	19	18	20	22	31.01.2021		X		
							Schäden: Krone Stamm									Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)		
1000	1000	2366	Straße Sollwiesenbusch / Priembergweg bis Priembergweg	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	Unterhalb Haus Nr.41, neben dem Stadtwerke Schild H-150.2stämmig 45+40	Bi	45	40	0	40	31.01.2021		X		
							Schäden: Krone									Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten		
1000	1000	2366	Straße Sollwiesenbusch / Priembergweg bis Priembergweg	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	Unterhalb von Haus Nr.41, neben dem Stadtwerkeschild H-150 auf der Böschung	Bi	33	0	0	30	31.01.2021		X		
							Schäden: Krone									Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten		
1000	1000	2631	Straße Voßnacker Weg / Nierenhofer Straße bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	25	In der Kurve vor der Weidefläche, 2-Stämmig 60+49	Wei	60	49	0	51	31.01.2021		X		

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2631	Straße Voßnacker Weg / Nierenhofer Straße bis Stadtgrenze Velbert	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	32	Gegenüber Haus Nr.90 ,neben dem Weg auf der kleinen Böschung	Ta	42	0	0	35	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	3408	Hardenbergufer (ab Moosbach bis alter Bahnhof Kupferdreh) / Bereich Kupferdreh	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	11	neben dem Weg/Gartentor	Li	69	0	0	70	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3408	Hardenbergufer (ab Moosbach bis alter Bahnhof Kupferdreh) / Bereich Kupferdreh	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	13	neben dem Weg,zwischen den Gartentoren	Li	87	0	0	88	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3408	Hardenbergufer (ab Moosbach bis alter Bahnhof Kupferdreh) / Bereich Kupferdreh	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	16	vor dem Gartentor,vor der Weggabelung	Li	82	0	0	83	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3408	Hardenbergufer (ab Moosbach bis alter Bahnhof Kupferdreh) / Bereich Kupferdreh	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	17	Böschung neben dem Treppenaufgang	Li	87	0	0	88	31.01.2021		X

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: SchädenAlterfassung						Defektsymptome gemäß VTA			
1000	1000	3451	Straße Rodberger Str. / Hammer Str. bis Stadtgrenze	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	9	schräg gegenüber den Verkehrsschildern	Ah	51	0	0	57	31.01.2021		X
							Schäden: Stamm						Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)			
							SchädenAlterfassung						Vitalitätsminderung			
							SchädenAlterfassung						Defektsymptome gemäß VTA			
1000	1000	3451	Straße Rodberger Str. / Hammer Str. bis Stadtgrenze	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	50	in der Böschung in der Kurve	Ah	38	0	0	42	31.01.2021		X
							Schäden: Krone						Pilzbefall (ggf. Pilzart)			
							Stamm						Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)			
							SchädenAlterfassung						Defektsymptome gemäß VTA			
1000	1000	3451	Straße Rodberger Str. / Hammer Str. bis Stadtgrenze	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	75	Vor dem Feld, kurz nach der Einfahrt zu Hausnr.24A	Ah	22	0	0	20	31.01.2021		X
							Schäden: Krone						Astab- bzw. Astausbrüche			
1000	1000	3515	Straße Bovermanns Kamp / Provesthöhe bis Ende Sackgasse 3157/22/47,121,122,125; 24/82	8	32	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	1	Vor Haus Nr.23	Gin	32	0	0	30	31.01.2021		X
							Schäden: Stamm						Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)			

Kollektiv						Baum								Filterinfos		
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1273	2	Nierenhofer Str. 8 / 45257 Essen	8	32	Kultureinrichtung	10	Rechts neben Haus Nr.8 gegenüber dem Parkplatz	Ah	18	0	0	20	31.01.2021		
							Schäden: Stamm									
							Höhlungen									
1000	1288	1	Nierenhofer Str. 1 // Z / 45257 Essen	8	32	Kultureinrichtung	13	Gegenüber dem Lichtmast 51,Böschung	Ah	13	0	0	10	31.01.2021		
							Schäden: Krone									
							Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	1288	1	Nierenhofer Str. 1 // Z / 45257 Essen	8	32	Kultureinrichtung	14	Auf der Böschung zu den Bahngleisen links neben der alten Eiche	Erl	54	0	0	50	31.01.2021		
							Schäden: Krone									
							Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	1288	1	Nierenhofer Str. 1 // Z / 45257 Essen	8	32	Kultureinrichtung	15	Durchmesser geschätzt,zur Bahn	Erl	45			45	31.01.2021		
							Schäden: Krone									
							Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	1442	4	Kupferdreher Str. 86 / 45257 Essen / Bürgeramt Kupferdreh	8	32	Dienststelle	2	Rückseitig Haus Hinbecker Löh 6	Weil	24	0	0	15	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung									
							Pilzbefall									
1000	4859	38	Deilbachufer Spielplatz	8	32	PG-Spielplatz	20	hinter dem Zaun zur Bahn(eingezäunte Fläche)	Ks	28	0	0	29	31.01.2021		
							Schäden: Krone									
							Fäulen									
							Kronen									
							Kappungsstellen									
							Krone									
							Rindenschäden									
							Stamm									
							Astungswunden									
							Stamm									
							Fäulen									
							Stamm									
							Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	4876	9	Postst. G A	8	32	PG-naturn. Grünanlage	27	Neben dem Weg auf der Wiese	Wei	13	0	0	14	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4876	40	Deilbach	8	32	FB 69 Gewässerunterhaltung	24	am Böschungskopf, Durchmesser geschätzt,	Erl	42			43	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	115	Straße Am Schroer / Fahrenberg bis Düschenhofer Wald	8	33	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	1	Gegenüber Haus Nr. 20	Ks	21	0	0	25	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Kappungsstellen									
1000	1000	551	Straße Deipenbecktal / Lanberger bis Mölleneystraße	8	33	Grün an KOST-Straßen	14	Vor Hausnr.154/156.	GeEs	61	0	0	61	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1874	Straße Nöckersleite / Fahrenberg bis Nöckersberg	8	33	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	8	Ggü.Hausnr.2.	Rob	27	0	0	27	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4874	13	Langenberger Str./Deipenbecktal GF Bueschung zur Bahnstrecke	8	33	PG-naturn. Grünanlage	12	schräg gegenü. Verkehrsinsel Deipenbecktal	sfLh	29	0	0	29	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	1107	Straße Hinseler Hof / Nockwinkel bis Klapperstr.	8	43	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	21	Schräg gegenüber Einmündung Altmeyerstr.	Li	67	0	0	66	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	1553	Straße Kevelohbusch / Mentingsbank bis Keveloh	8	43	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	13	Gegenüber Hausnr.35.	Li	42	0	0	41	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1553	Straße Kevelohbusch / Mentingsbank bis Keveloh	8	43	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	14	Gegenüber Hausnr.37 im Grünstreifen.	Li	61	0	0	61	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1872	Straße Nockwinkel / Salierweg bis Überruhr	8	43	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	11	3Triebler:21+21+9cm. Böschungsbereich neben Hausnr.6.	GeEs	21	21	9	26	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Baumfremder Bewuchs Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart) Krone Totholz									
1000	1000	1872	Straße Nockwinkel / Salierweg bis Überruhr	8	43	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	13	Neben der Brücke, Böschungsbereich nahe Nockwinkel 6., Hinter dem Holzgeländer neben dem Trafokasten.	Ah	16	0	0	16	31.01.2021		X

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	2313	Straße Schulte-Hinsel-Str. / Überruhr bis Nockwinkel	8	43	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	Seitenstreifen am Parkplatz	SAh	39	0	0	40	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2313	Straße Schulte-Hinsel-Str. / Überruhr bis Nockwinkel	8	43	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	5	Grünstreifen neben dem Weg	HBu	20	0	0	18	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2313	Straße Schulte-Hinsel-Str. / Überruhr bis Nockwinkel	8	43	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	9	Neben der Garage	Alle	35	0	0	30	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3157	Straße Überruhrstr. / Langenberger Str. bis Heuweg	8	43	Grün an KOST-Straßen	35	Vor Hausnr.20,im Hang.	Wd	36	0	0	36	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3157	Straße Überruhrstr. / Langenberger Str. bis Heuweg	8	43	Grün an KOST-Straßen	36	Durchmesser geschätzt. Im Hang am grünen Geländer,neben Zuweg zu Garage Hausnr.16B.	Ah	19	0	0	16	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	3157	Straße Überraubrstr. / Langenberger Str. bis Heuweg	8	43	Grün an KOST-Straßen	40	gegenüber Haus Nr.123	Ah	8	0	0	3	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung									
1000	1000	3266	Straße Langenberger Str. / Marie-Juchacz-Str. bis Überraubrstr.	8	43	Grün an KOST-Straßen	5	Gegenüber Laterne161.	BAh	67	0	0	65	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3266	Straße Langenberger Str. / Marie-Juchacz-Str. bis Überraubrstr.	8	43	Grün an KOST-Straßen	41	In der Böschung, gegenüber Langenbergerstr. 388.	Ah	39	0	0	36	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3266	Straße Langenberger Str. / Marie-Juchacz-Str. bis Überraubrstr.	8	43	Grün an KOST-Straßen	81	Ggü.Hausnr.240/242 links hinter den Absperrpfosten	GeEs	33	0	0	31	31.01.2021		X
							Schäden: Stamm Schrägstand									
1000	1000	3266	Straße Langenberger Str. / Marie-Juchacz-Str. bis Überraubrstr.	8	43	Grün an KOST-Straßen	85	Ggü.Hausnr.226/224 (Durchmesser geschätzt)	GeEs	41	0	0	41	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart)									
1000	1000	3266	Straße Langenberger Str. / Marie-Juchacz-Str. bis Überraubrstr.	8	43	Grün an KOST-Straßen	88	Ggü.Hausnr.226/228.,im Böschungsbereich. (Durchmesser ist geschätzt).	GeEs	16	0	0	13	31.01.2021		X
							Schäden:									

Kollektiv						Baum							Filterinfos					
Grundstück						Lage												
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung		
								Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten									
1000	1000	3266	Straße Langenberger Str. / Marie-Juchacz-Str. bis Überruhrstr.	8	43	Grün an KOST-Straßen	100	Gegenüber den Garagen Hausnr.179.	Wei	14	0	0	11	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung											
1000	1000	3266	Straße Langenberger Str. / Marie-Juchacz-Str. bis Überruhrstr.	8	43	Grün an KOST-Straßen	101	2Trieber:16+12cm. Hinter der Leitplanke gegenüber den Garagen von Hausnr.179.	Wei	16	12	0	16	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung											
1000	1000	3266	Straße Langenberger Str. / Marie-Juchacz-Str. bis Überruhrstr.	8	43	Grün an KOST-Straßen	116	im Seitenstreifen gegenüber Langenbergerstr. 384,2 Stämmig:23+22cm.	EbE	23	22	0	21	31.01.2021		X		
							Schäden: Stamm Baumfremder Bewuchs Stamm Verletzungen											
1000	1000	3345	Straße Langenberger Str. / Henglerstr. bis Überruhrstr.	8	43	Grün an KOST-Straßen	14	Böschung zwischen Laterne4-6	Ah	45	0	0	47	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											
1000	1000	3345	Straße Langenberger Str. / Henglerstr. bis Überruhrstr.	8	43	Grün an KOST-Straßen	16	Böschung neben dem Weg	Ah	41	0	0	42	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											
1000	1000	3345	Straße Langenberger Str. / Henglerstr. bis Überruhrstr.	8	43	Grün an KOST-Straßen	21	unterhalb der Brücke, vor dem Ruhr-Abenteuer-Gelände. Dok	Ah	42	0	0	43	31.01.2021		X		
							Schäden:											

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1712	1	Schulgrundstück // Langenberger Str. 394 / 45277 Essen	8	43	Schule	93	in der Böschung neben der Turnhalle	HBu sm	19	0	0	22	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1712	1	Schulgrundstück // Langenberger Str. 394 / 45277 Essen	8	43	Schule	130	in der Ecke Streuobstwiese	Ks	9	0	0	9	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Pilzbefall									
1000	2106	5	Schulgrundstück // Überraehrstr. 115 / 45277 Essen	8	43	Schule	65	am Zaun zwischen Klettergerüst und "Im Ortfeld"18	Es	10	0	0	11	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	2114	1	Schulgrundstück // Treibweg 40 / 45277 Essen	8	43	Schule	31	Auf dem Schulhof, im Hochbeet	Ah	36	0	0	39	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4859	3	Antropstr. Spielplatz	8	43	PG-Spielplatz	4	Auf der Wiese, bei den Tischtennisplatten; Zufahrt über Selbachstr., (über Antropstr. kein Zugang)	Pla	93	0	0	84	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4860	3	Antropstr. / Freiflaeche	8	43	PG-naturn. Grünanlage	48	Böschungsbereich neben Überraehrstr.44.	Rob	19	0	0	16	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	4860	18	Langenberger Str. GF am Haltepunkt E.-Ueberruhr	8	43	PG-natur. Grünanlage	8	Böschungsrand zur Langenbergerstr., unterhalb Nockwinkel 6.	Rob	69	0	0	66	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4860	35	Marie-Juchacz-Str/ Langenberger Str	8	43	PG-allg. Grünanlage	1	2Trieber: 20+18cm ,im Grünstreifen am Parkplatz.	GeEs	20	18	0	21	31.01.2021		
							Schäden: Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart) Krone Totholz Stamm Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen)									
1000	4860	35	Marie-Juchacz-Str/ Langenberger Str	8	43	PG-allg. Grünanlage	10	Am PP, im Grünstreifen.	GeEs	24	0	0	21	31.01.2021		
							Schäden: Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart)									
1000	4861	2	Drehscheibe / Heimstr.	8	43	PG-natur. Grünanlage	7	Im Steilhang nahe Langenbergerstr.101.	Ah	26	0	0	26	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4861	8	Heimstr. 20-22 (Bueschung)	8	43	PG-natur. Grünanlage	6	Neben dem Weg, nahe der oberen Weggabelung	GeEs	36	0	0	36	31.01.2021		
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)									
1000	4861	8	Heimstr. 20-22 (Bueschung)	8	43	PG-natur. Grünanlage	8	Böschungsrand neben der Weggabelung.	Ah	49	0	0	46	31.01.2021		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	4861	8	Heimstr. 20-22 (Bueschung)	8	43	PG-natur. Grünanlage	9	Böschungsbereich neben der Weggabelung.	Ah	36	0	0	36	31.01.2021		

Kollektiv						Baum						Filterinfos					
Grundstück						Lage											
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung	
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	4861	8	Heimstr. 20-22 (Bueschung)	8	43	PG-naturm. Grünanlage	11	Ca. 10 m vom Weg in der Waldfläche	Ah	45	0	0	41	31.01.2021			
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	4861	8	Heimstr. 20-22 (Bueschung)	8	43	PG-naturm. Grünanlage	12	Ca. 5 m neben dem Weg in der Waldfläche	Ah	31	0	0	31	31.01.2021			
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	4861	12	Ludwig-Kessing-Park	8	43	PG-allg. Grünanlage	11	Böschungsbereich.	GeEs	12	0	0	11	31.01.2021			
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten										
1000	4861	15	Ludwig-Kessing-Park	8	43	PG-allg. Grünanlage	3	Böschungsbereich zum Garten Mentingsbank 68.	Ah	17	0	0	16	31.01.2021			
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung										
1000	1000	555	Straße Dellmannsweg / Deipenbecktal bis Klapperstr.	8	44	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	7	Zwischen Hausnr. 32/34	Li	60	0	0	61	31.01.2021		X	
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA										
1000	1000	1435	Straße Klapperstr. / Langenberger bis Wittgenbusch	8	44	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	12	Ecke Hinseler Hof	Li	46	0	0	47	31.01.2021		X	

Kollektiv						Baum					Filterinfos					
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2231	Straße Schaffelhofer Weg / Klapper bis Ende	8	44	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	4	Fußweg(Privatweg) über Dellmannsweg 130;Hang/Pferdekoppel	Ei	57	0	0	54	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	2231	Straße Schaffelhofer Weg / Klapper bis Ende	8	44	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	9	Ggü. der Koppel. Nähe Hausnr.67.	GeEs	27	0	0	21	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart)									
1000	1000	3112	Straße Langenberger Str. / Marie-Juchacz- bis Schroertal	8	44	Grün an KOST-Straßen	31	zur Langenberger Str.	Pla	58	0	0	51	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3112	Straße Langenberger Str. / Marie-Juchacz- bis Schroertal	8	44	Grün an KOST-Straßen	112	in der Böschung links unterhalb der Ampel vom Gegenverkehr	Ah	31	0	0	38	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	3112	Straße Langenberger Str. / Marie-Juchacz- bis Schroertal	8	44	Grün an KOST-Straßen	127	In der Böschung,Hinter der Leitplanke,Richtung Gleise	UI	26			26	31.01.2021		X
							Schäden:									

Kollektiv						Baum					Filterinfos					
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
								Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten							
1000	1000	3112	Straße Langenberger Str. / Marie-Juchacz- bis Schroetal	8	44	Grün an KOST-Straßen	128	Böschung,Hinter der Leitplanke,Richtung Gleise	Ui	26			26	31.01.2021		X
								Schäden: Krone	Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten							
1000	1000	3311	Straße Überruhrstr. / Heuweg bis Mölleneyst.	8	44	Grün an KOST-Straßen	4	vor Haus Nr. 378a	Li	48	0	0	49	31.01.2021		X
								Schäden: SchädenAlterfassung	Defektsymptome gemäß VTA							
1000	1000	3311	Straße Überruhrstr. / Heuweg bis Mölleneyst.	8	44	Grün an KOST-Straßen	7	vor Haus Nr. 372	Li	47	0	0	48	31.01.2021		X
								Schäden: SchädenAlterfassung	Defektsymptome gemäß VTA							
1000	1000	3311	Straße Überruhrstr. / Heuweg bis Mölleneyst.	8	44	Grün an KOST-Straßen	15	zwischen Laterne 89 und 91, am Beginn des Parkstreifen	Li	32	0	0	33	31.01.2021		X
								Schäden: SchädenAlterfassung	Defektsymptome gemäß VTA							
1000	4864	1	Marie-Juchacz-Str. GA	8	44	PG-allg. Grünanlage	42	am Zaun zur Sportanlage links neben dem Tor	Weil	27	0	0	26	31.01.2021		
								Schäden: SchädenAlterfassung	Vitalitätsminderung							
1000	4864	4	Marie-Juchacz-Str./ Ruepingsweg GF	8	44	PG-naturn. Grünanlage	20	zwischen Geländer und Zaun	Erl	18	0	0	19	31.01.2021		
								Schäden: SchädenAlterfassung	Vitalitätsminderung							

Kollektiv						Baum							Filterinfos			
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
1000	1000	508	Straße Charlottenberg / Charlotten bis Holteyer	8	48	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	23	3Trieber:23,23,21cm. Grünstreifen zur Weide hin.	GeEs	23	23	21	31	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Pilzbefall									
1000	1000	509	Straße Charlottenstr. / Überruhr bis Worringstr.	8	48	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	7	Vor haus Nr 28	RKa	93	0	0	104	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	623	Straße Dumberger Str. / Alte Haupt bis Stadtgrenze Hattingen	8	48	Grün an KOST-Straßen	8	An der Ecke im Hang zu Dumberger Str.45.	GeEs	19	0	0	16	31.01.2021		X
							Schäden: Krone Pilzbefall (ggf. Pilzart) Krone Totholz									
1000	1000	1207	Straße Alte Hauptstr. / Mölleneu bis Dumberger	8	48	Grün an KOST-Straßen	25	gegenüber dem Parkplatz	Pla	69	0	0	63	31.01.2021		X
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA									
1000	1000	1209	Straße Holteyer Str. / Burg bis Charlottenberg	8	48	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	50	Mehrtrieber, (Durchmesser geschätzt): 51,48,32+32cm, auf der Mauer vor Hnr.88, schräg gegeü.Laterne 43	GeEs	51	48	64	51	31.01.2021		X
							Schäden:									

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden			Alterfassung Defektsymptome gemäß VTA						
1000	1000	1209	Straße Holteyer Str. / Burg bis Charlottenberg	8	48	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	51	Mehrtrieber, (Durchmesser geschätzt):52,32,32,22cm. Auf der Mauer vor Hnr.88, schräg gegeü.Laterne 43	GeEs	52	32	54	51	31.01.2021		X
							Schäden:			Alterfassung Defektsymptome gemäß VTA						
1000	1000	2640	Straße Vaestestr. / Burg bis Ende	8	48	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	3	links neben der Laterne 33.	Ei	95	0	0	100	31.01.2021		X
							Schäden:			Alterfassung Defektsymptome gemäß VTA						
1000	1000	2640	Straße Vaestestr. / Burg bis Ende	8	48	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	12	Hang, schräg ggü.Laterne 27.neben dem Stubben	GeEs	34	0	0	31	31.01.2021		X
							Schäden:			Krone Fehlentwicklungen i. d. Krone Stamm Baumfremder Bewuchs						
1000	1000	2815	Straße Worringstr. / Mölleneys bis Ende	8	48	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	22	Vor Garagenzufahrt Hausnr. 130	Li	38	0	0	38	31.01.2021		X
							Schäden:			Alterfassung Defektsymptome gemäß VTA						
1000	1000	2815	Straße Worringstr. / Mölleneys bis Ende	8	48	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	32	Schräg gegenüber Laterne 31	Li	60	0	0	65	31.01.2021		X
							Schäden:									

Kollektiv						Baum						Filterinfos				
Grundstück						Lage										
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung
							Schäden			Alterfassung Defektsymptome gemäß VTA						
1000	1000	2815	Straße Worringstr. / Mölleneys bis Ende	8	48	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	33	Schräg gegenüber Einfahrt Holteyerberg 44-48	Li	63	0	0	63	31.01.2021		X
							Schäden:			Alterfassung Defektsymptome gemäß VTA						
1000	1000	2815	Straße Worringstr. / Mölleneys bis Ende	8	48	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	34	Schräg gegenüberliegend Einfahrt Holteyerberg 44-48	Ei	69	0	0	68	31.01.2021		X
							Schäden:			Alterfassung Defektsymptome gemäß VTA						
1000	1000	2866	Straße Auf dem Loh / Alte Haupt bis Holteyer	8	48	Grün an Straßen, Wegen, Plätzen	5	Gegenüber Haus Nr. 15D	HBu	79	0	0	80	31.01.2021	X	X
							Schäden:			Alterfassung Defektsymptome gemäß VTA						
1000	1774	3	Schulgrundstück // Alte Hauptstr. 50 / 45289 Essen	8	48	Schule	13	Mehrtrieber 36, 36 und 49cm, Wiese neben dem Gebäude, am Klettergerüst	Erl	49	36	36	78	31.01.2021		X
							Schäden:			Alterfassung Defektsymptome gemäß VTA						
							Krone			Astungswunden oder -fäulen						
							Stamm			Astungswunden						
							Stamm			Fäulen						
							Stamm			Pilzbefall (ggf. Pilzart)						
							Stamm			Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)						
							Stamm			Schadinsekten (z.B. erkennbar durch Bohrmehl)						
							Stamm			Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen)						
							Stammfuß/Wurzel			Rindenschäden						

Kollektiv						Baum							Filterinfos					
Grundstück						Lage												
Buchungskreis	Wirtschaftseinheit	Grundstück-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Stadtteil	Produkt	Baum-Nr.	Ortsbeschreibung	Baumart	Durchmesser 1	Durchmesser 2	Durchmesser 3	Alter	Fällung bis	gefällt	Fräsung		
								Stammfuß/Wurzel	Schadinsekten (z.B. Ausbohrlöcher, Bohrmehl)									
1000	1774	3	Schulgrundstück // Alte Hauptstr. 50 / 45289 Essen	8	48	Schule	55	neben dem Container	Li	20	0	0	21	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											
1000	4866	12	Holteyer Str. 86-88 GF hinter den Haeusern	8	48	PG-naturm. Grünanlage	1	Böschung(Zugang über Holteyer Str.88)	GeEs	34	0	0	31	31.01.2021				
							Schäden: Krone Belaubung (Auffälligkeiten), Blattkrankheiten Stamm Rindenschäden (z.B. Anfahrtschäden, Nekrosen, ...)											
1000	4871	2	Burgruine Burgaltendorf (Burgstr.2)	8	48	PG-repr. Grünanlage	30	oberhalb am Zaun von Hs.12	SchwM e	56	0	0	57	31.01.2021		X		
							Schäden: SchädenAlterfassung Pilzbefall SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											
1000	4871	11	Fußweg vom Schwarzensteinweg zur Bushaltestelle Burgruine / Alt : GR1000/3959/1	8	48	Wald-NHB Wege/Lager	1	neben dem Weg, Feldrand	sfLh	13			13	31.01.2021				
							Schäden: SchädenAlterfassung Vitalitätsminderung SchädenAlterfassung Defektsymptome gemäß VTA											